

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年8月1日

リコール届出番号	外-3848	リコール開始日	準備整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) https://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、設計が不適切なため、前輪用ブレーキホースの長さが不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、操舵角によりブレーキホース端部に過大な負荷がかかり、ブレーキホースに亀裂が発生する。最悪の場合、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキホースおよびブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFWON7902074～WAUZZZFWXR7901147 令和3年8月6日～令和6年5月17日	306	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFWON7003487～WAUZZZFWXR7003325 令和3年9月24日～令和6年5月17日	435	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月6日～令和6年5月17日	(計741台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。