

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線 42361  
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年8月19日

リコール届出番号	外-3861	リコール開始日	令和6年8月19日
届出者の氏名又は名称	ASF 株式会社 代表取締役 飯塚裕恭 問合せ先：ASF カスタマーセンター 電話：0120-233-445 製作国：中華人民共和国 製作者名：柳州五菱汽車工業有限公司		
不具合の部位（部品名）	乗員保護補助装置（助手席エアバッグ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグにおいて、製造管理が不適切なため、助手席エアバッグ用カバーが正常に組み付けられていないものがある。そのため、助手席エアバッグが作動した際に、カバーの取付け位置によっては、エアバッグが展開した際に、乗員保護が十分に機能しないおそれがある。		
改善処置の内容	全車両、助手席エアバッグ用カバーの取付け状態を確認し、取付け状態が不十分なものについては、カバーを改善部品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：書面にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しており連絡が確実にできるため、日整連の機関紙には掲載しない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
柳州五菱	不明	-	LLWA1BAA2P1001011~LLWA1BAA6P1010892 令和5年6月19日~令和6年2月9日	192台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年6月19日~令和6年2月9日	(計192台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。