

## 改善箇所説明図



注)  は、点検結果により交換する部品を示す。

### 基準不適合の内容

助手席用エアバッグにおいて、製造管理が不適切なため、助手席エアバッグ用カバーが正常に組み付けられていないものがある。そのため、助手席エアバッグが作動した際に、カバーの取付け位置によってはエアバッグが展開した際に、乗員保護が十分に機能しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、助手席エアバッグ用カバーの取付け状態を確認し、取付け状態が不十分なものについては、カバーを改善品に交換する。

識別：車台番号の16桁目の下に黄色ペイントを塗布する。