

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月9日

リコール届出番号	外-3829	リコール開始日	令和6年9月13日
届出者の氏名又は名称	アストンマーティンジャパン合同会社 職務執行者グレゴリー・アダムス	製作国：イギリス 製作者名：Aston Martin Lagonda Limited 問い合わせ先：アストンマーティンジャパン TEL:03-5797-7281	
不具合の部位（部品名）	エンジンオイルクーラーホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのオイルクーラーホースにおいて、製造工程が不適切なため、ホース内壁に細かなくぼみ等が形成され、厚さが不均等になっているものがある。このホース内壁の薄い部位に、エンジン作動中に発生する油圧（約7.85 bar）がかかると、当該部位周辺から破裂しオイルが漏れ、警告灯が点灯する。最悪の場合、漏れたオイルが高温部にかかり、火災となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンのオイルクーラー入口側と出口側のホースを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	7BA-AM801	「DBX707」	SD7VTJBW9PTV07010～SD7VTJBW2RTV11046 令和4年9月28日～令和5年12月19日	155台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年9月28日～令和5年12月19日	(計155台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。