

連絡先	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年9月11日

リコール届出番号	リコール外-3846	リコール開始日	令和6年9月11日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ・モトール ヴェルケ社	
不具合の部位(部品名)	窓拭き器 (フロントワイパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーのリンケージに使用されているレバーにおいて、製造が不適切なため、組み付ける際に取付部の軸に施されている凹凸加工を摩耗させたものがある。そのため、レバーと軸の間にわずかな隙間ができ、軸が回転する度に摩耗が進行し、ワイパーアームを駆動させる力が減少する。最悪の場合、レバーが軸から外れ、フロントワイパーが作動不能となる。		
改善措置の内容	全車両、フロントワイパーシステム用コンソールを点検し、必要に応じてワイパーシステムリンケージを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3AA-22EH30	「BMW 740i」	WBA22EH040CL81156 ~ WBA22EH090CL90399 令和4年10月13日 ~ 令和4年10月19日	4	
			WBA22EH080CM01912 ~ WBA22EH040CM73822 令和4年10月26日 ~ 令和5年1月25日	65	
	3CA-22EJ30	「BMW 740d xDrive」	WBA22EJ070CL87012 ~ WBA22EJ0X0CL87019 令和4年10月13日 ~ 令和4年10月26日	4	
			WBA22EJ070CM11616 ~ WBA22EJ030CM69075 令和4年11月2日 ~ 令和5年1月23日	156	
	ZAA-52EJ89	「BMW i7 xDrive60」	WBY52EJ050CM21902 ~ WBY52EJ0X0CM67595 令和4年11月11日 ~ 令和5年1月23日	71	
	(3型式)	(3車種)	(製作期間の全体範囲) 令和4年10月13日 ~ 令和5年1月25日	計300台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。