

連絡先 物流自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年9月12日

|                                  |  |   |           |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| リコール届出番号                         | 外3859  | リコール開始日   | 令和6年9月12日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ルノー・ジャポン株式会社<br>代表取締役社長 大極 司   | 製作国 : フランス共和国<br>製作者名 : ルノー SA<br>問い合わせ先: ルノー・コール<br>電話: 0120-676-365 |           |
| 不具合の部位(部品名)                      | 燃料装置(燃料ポンプ)  |   |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、インペラーの材質の選定が不適切なため燃料の温度が上昇したときにインペラーが変形することや、製造工程が不適切なためポンプ作動部内への異物混入することがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動できないおそれがある。 |   |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、インタンクユニットを対策品に交換する。  |   |           |
| 不具合件数                            | 35件  | 事故の有無   | 無し        |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による   |   |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。<br>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。<br>・弊社のインターネットホームページに掲載する。  |   |           |

| 車名  | 型式         | 通称名          | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                       | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|--------------|---|------------|----|
| ルノー | ABA-BBM5P  | メガーヌ<br>R.S. | VF1RFB000J0775917～VF1RFB00XL0810711<br>平成30年1月23日～令和2年5月26日 | 922        |    |
|     | 7BA-BBM5P  |              | VF1RFB000K0793920～VF1RFB00XL0813821<br>令和元年6月5日～令和2年7月13日   | 502        |    |
|     | 7BA-BBM5P1 |              | VF1RFB000L0815299～VF1RFB00XN0844277<br>令和2年7月16日～令和4年5月4日   | 1,186      |    |
|     | (計3型式)     | (計1車種)       | (製作期間の全体の範囲)<br>平成30年1月23日～令和4年5月4日                         | (計2,610台)  |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考: 令和3年7月20日付け届出番号「外3250」にて行ったリコールについて、当該対策品に関して新たな不具合が判明したため、本件は措置内容の変更と対象を拡大し届出するものです。