

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年9月17日

リコール届出番号	5532	リコール開始日	令和6年9月18日
届出者の氏名又は名称	製作者名:極東開発工業株式会社 代表取締役社長 布原 達也		問い合わせ先:品質保証本部 TEL:06-6205-7813
不具合の部位(部品名)	自動車の後方に備える作業灯(オプション対応品)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	塵芥車後部に取付された作業灯において、設計検討が不十分だったため、走行中の振動により取付ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、当該ブラケットが折損し作業灯が脱落することにより、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策ブラケットへ交換する。		
不具合の件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.5532ステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車台数	備考
日野	2KG-XZU605X	デュトロ	XZU605-0043559~XZU605-0043583 令和6年4月18日	2	
日野	2KG-XZU700X	デュトロ	XZU700-0010452~XZU700-0014961 令和元年12月11日~令和5年12月22日	16	
日野	2KG-XZU710M	デュトロ	XZU710-0027229~XZU710-0036920 令和元年5月29日~令和5年11月15日	5	
日野	2PG-XZU600F	デュトロ	XZU600-0037874 令和4年3月9日	1	
日野	2KG-XZU642F	デュトロ	XZU642-0002015 令和6年5月12日	1	
日野	2PG-XZU700M	デュトロ	XZU700-0014850~XZU700-0014891 令和5年11月20日~令和5年12月22日	10	
日野	2PG-XZU702M	デュトロ	XZU702-0001989 令和5年10月11日	1	
日野	2PG-XZU712M	デュトロ	XZU712-0008598 令和2年10月13日	1	
日野	2RG-XZU605X	デュトロ	XZU605-0027846~XZU605-0042613 令和2年1月23日~令和5年11月29日	23	
日野	2RG-XZU640M	デュトロ	XZU640-0007574~XZU640-0007575 令和4年6月16日	2	
日野	2RG-XZU710M	デュトロ	XZU710-0036360 令和5年7月4日	1	
日野	2RG-XZU712M	デュトロ	XZU712-0013461 令和4年11月14日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車台数	備考
日野	2SG-XKU605X	デュトロ	XKU605-0001493 令和2年3月18日	1	
日野	2SG-XKU702M	デュトロ	XKU702-0001068～XKU702-0001074 令和4年1月25日～令和5年3月15日	4	
日野	TKG-XZU600X	デュトロ	XZU600-0023678～XZU600-0024120 令和元年7月29日～令和元年8月8日	3	
日野	TPG-XZU600X	デュトロ	XZU600-0022994 平成31年4月19日	1	
トヨタ	2RG-XZU605A	ダイナ	XZU605-0026742～XZU605-0034874 令和2年1月21日～令和4年1月5日	12	
いすゞ	2PG-NKR88N	エルフ	NKR88-7013343 令和3年6月15日	1	
いすゞ	2PG-NKS88AN	エルフ	NKS88-7002148 令和3年8月7日	1	
いすゞ	2PG-NPR88AN	エルフ	NPR88-7016028 令和3年10月25日	1	
いすゞ	2PG-NPR88YM	エルフ	NPR88Y-7013833～NPR88Y-7014466 令和5年12月8日～令和6年4月21日	5	
いすゞ	2PG-NPR88YN	エルフ	NPR88Y-7002181～NPR88Y-7013420 令和元年8月2日～令和5年8月7日	26	
いすゞ	2PG-NPS88AN	エルフ	NPS88-7000655～NPS88-7001602 令和2年8月18日～令和4年5月9日	4	
いすゞ	2RG-NKR88AM	エルフ	NKR88-7029893 令和6年2月2日	1	
いすゞ	2RG-NKR88AN	エルフ	NKR88-7000915～NKR88-7022612 令和5年1月11日	15	
いすゞ	2RG-NKR88YN	エルフ	NKR88Y-7001809 令和5年6月26日	1	
いすゞ	2RG-NMR88AM	エルフ	NMR88-7013749～NMR88-7014634 令和5年12月14日～令和6年1月24日	8	
いすゞ	2RG-NMR88AN	エルフ	NMR88-7000124～NMR88-7013791 令和元年11月7日～令和5年9月20日	33	
いすゞ	2RG-NMR88M	エルフ	NMR88-7014954 令和6年1月11日	1	
いすゞ	2RG-NMR88N	エルフ	NMR88-7001320～NMR88-7011436 令和2年2月24日～令和5年2月26日	17	
いすゞ	2RG-NPR88YM	エルフ	NPR88Y-7014006～NPR88Y-7015586 令和5年11月16日～令和6年4月14日	4	
いすゞ	2RG-NPR88YN	エルフ	NPR88Y-7004424～NPR88Y-7011846 令和2年6月18日～令和5年3月22日	7	
いすゞ	2RG-NPR88AN	エルフ	NMR88-7000632 令和元年10月9日	1	
いすゞ	TPG-NKR85N	エルフ	NKR85-7081758～NKR85-7081879 令和元年6月26日	3	
いすゞ	TPG-NMR85N	エルフ	NMR85-7043750 令和元年6月21日	1	
いすゞ	TPG-NMR85AN	エルフ	NMR85-7043365 令和元年6月1日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車台数	備考
三菱	2PG-FEAV0	キャンター	FEAV0-580021～FEAV0-583657 令和元年9月6日～令和3年3月24日	13	
三菱	2PG-FEB80	キャンター	FEB80-582113～FEB80-592426 令和2年10月26日～令和4年10月24日	2	
三菱	2PG-FEB90	キャンター	FEB90-561695～FEB90-601065 平成31年4月15日～令和5年9月21日	9	
三菱	2RG-FEAV0	キャンター	FEAV0-590241～FEAV0-601655 令和3年9月14日～令和5年8月25日	21	
三菱	TPG-FEA50	キャンター	FEA50-571837～FEA50-572021 平成31年4月15日～令和元年5月21日	2	
	(計41型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年4月15日～令和6年5月12日	(計263台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

(日本産業規格A列4番)