

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月19日

リコール届出番号	外-3868	リコール開始日	令和6年9月19日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 マティアスシェーパース 製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) http://www.lamborghini.com		
不具合の部位 (部品名)	エンジンボンネット (ストライカー取付ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンボンネットにおいて、製造工程が不適切なため、ストライカーを固定しているリベットスタッドボルトが正しく圧着されていないものがある。そのため、高速走行時にボンネットに掛かる風圧によりボルト圧着部分に応力がかかり、ボルトが緩み、振動で異音が発生する。そのまま走行すると最悪の場合、ラッチが損傷し、ボンネットが開いて脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボンネットストライカーを点検し、正しく圧着されていない場合にはストライカー取付け部分を修正する。なお、修正が出来ない場合にはリベットスタッドボルトを取り外し、取付方法をブラケット方式に変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。● 弊社ホームページに掲載する。● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランボルギーニ	7BA-ZLDHU	「ウルス」	ZPBEB3ZL2PLA16717～ZPBEB3ZL5RLA29965 令和5年1月29日 ～ 令和6年5月16日	146台	
	7BA-ZLDWN		ZPBEC3ZL0PLA17832～ZPBEC3ZL9RLA30078 令和5年1月22日 ～ 令和6年5月26日	288台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年1月22日 ～ 令和6年5月26日	計434台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。