

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年12月14日

リコール届出番号	5424	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(フロントドライブシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントドライブシャフトにおいて、製造工程における熱処理が不適切なため、アウターレースの表面に亀裂が発生し、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展するとアウターレースが破損し動力伝達不良となり、最悪の場合、トランスファクラッチが損傷し、走行不能に至る。		
改善措置の内容	全車両、左右のフロントドライブシャフトを点検し、対象の製造ロット品についてはフロントドライブシャフトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	5AA-SKE	「フォレスター」	SKE-112227 ~ SKE-112585 令和5年9月4日 ~ 令和5年9月8日	74	
	4BA-SK5		SK5-039744 ~ SK5-039967 令和5年9月4日 ~ 令和5年9月8日	22	
	5BA-VBH	「WRX」	VBH-008224 ~ VBH-008238 令和5年9月9日 ~ 令和5年9月14日	15	
	3BA-GU7	「インプレッサ」	GU7-002837 ~ GU7-002868 令和5年9月11日 ~ 令和5年9月16日	13	
	5AA-GUE	「クロストレック」	GUE-012597 ~ GUE-012610 令和5年9月7日	8	
	4BA-BT5	「レガシイ」	BT5-021830 ~ BT5-021851 令和5年9月5日 ~ 令和5年9月11日	3	
	(計6型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年9月4日 ~ 令和5年9月16日	(計135台)	

(備考)

本件は、令和5年11月9日付け届出番号「5402」で届出したものであるが、対象範囲の特定方法が不十分であったことが判明したため、対象範囲を拡大し再度届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。