

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21 年 2 月 19 日

リコール届出番号	2260	リコール開始日	平成 21 年 2 月 20 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 ハラルド・ブルストラー 問い合わせ先:お客様相談センター TEL0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	湿度が高い状態でエアコンを作動させ続けるとエアコンダクトが結露し、機械式自動変速機を制御している ECU に滴下することがある。そのため、シフト不能やエンジン停止となり、最悪の場合、エンジン再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ECU を点検し、以下の対応を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ECU 本体とコネクタ部に被水の痕跡がない場合は、被水防止カバーを装着する。 ・ ECU 本体に被水の痕跡がある場合は、ECU 本体を新品に交換し被水防止カバーを装着する。 ・ ECU 本体とコネクタ部に被水の痕跡がある場合は、ECU 本体とコネクタを新品に交換し、エアコンダクトを対策品に交換する。 		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No.2260 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FE70DB	ふそう キャター	FE70DB-514725 ~ FE70DB-525278 平成 17 年 5 月 12 日 ~ 平成 19 年 3 月 26 日	243	
	PA-FE72DB		FE72DB-510334 ~ FE72DB-520613 平成 17 年 7 月 1 日 ~ 平成 19 年 2 月 26 日	29	
	PA-FE72DC		FE72DC-510455 ~ FE72DC-520528 平成 17 年 7 月 29 日 ~ 平成 18 年 12 月 4 日	30	
	PA-FE72DE		FE72DE-510805 ~ FE72DE-521227 平成 17 年 7 月 19 日 ~ 平成 19 年 2 月 23 日	44	
	PA-FE72DEV		FE72DEV-511328 ~ FE72DEV-521890 平成 17 年 5 月 16 日 ~ 平成 18 年 12 月 14 日	115	
	PA-FE73DC		FE73DC-510426 ~ FE73DC-520566 平成 17 年 7 月 29 日 ~ 平成 18 年 10 月 16 日	22	
	PA-FE82DE		FE82DE-511727 ~ FE82DE-522742 平成 17 年 5 月 13 日 ~ 平成 19 年 2 月 19 日	39	
	PA-FE82DEV		FE82DEV-512121 ~ FE82DEV-523446 平成 17 年 6 月 7 日 ~ 平成 19 年 3 月 27 日	156	
	PA-FE82DG		FE82DG-510860 ~ FE82DG-521387 平成 17 年 7 月 7 日 ~ 平成 19 年 2 月 20 日	82	
	PA-FE83DEY		FE83DEY-510906 ~ FE83DEY-521801 平成 17 年 7 月 29 日 ~ 平成 19 年 2 月 22 日	42	
	PA-FE83DGY		FE83DGY-510868 ~ FE83DGY-521631 平成 17 年 6 月 30 日 ~ 平成 19 年 3 月 16 日	103	
	ADG-FE72BV		FE72BV-530001 平成 17 年 11 月 25 日	1	
ACG-FE74B	FE74B-530008 ~ FE74B-530065 平成 18 年 5 月 30 日 ~ 平成 18 年 12 月 19 日	58			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	ACG-FE74BV	ふそう キャンター	FE74BV-530001～FE74BV-530108 平成 18 年 4 月 26 日～平成 18 年 11 月 8 日	91	
	PCG-FE73B		FE73B-530017～FE73B-530038 平成 19 年 1 月 24 日～平成 19 年 3 月 26 日	4	
	PCG-FE74B		FE74B-530066～FE74B-530073 平成 19 年 1 月 24 日～平成 19 年 5 月 30 日	8	
	PCG-FE74BV		FE74BV-530130～FE74BV-530278 平成 19 年 1 月 24 日～平成 19 年 5 月 11 日	16	
	PCG-FE84B		FE84B-530006～FE84B-530019 平成 19 年 2 月 5 日～平成 19 年 5 月 30 日	14	
	BJG-FE73B		FE73B-540002～FE73B-540221 平成 19 年 6 月 12 日～平成 20 年 10 月 6 日	53	
	BJG-FE74B		FE74B-540001～FE74B-540096 平成 19 年 6 月 4 日～平成 20 年 10 月 22 日	90	
	BJG-FE74BV		FE74BV-540002～FE74BV-540503 平成 19 年 5 月 31 日～平成 20 年 11 月 18 日	91	
	BJG-FE84B		FE84B-540001～FE84B-540141 平成 19 年 6 月 7 日～平成 20 年 11 月 6 日	131	
	PDG-FE70B		FE70B-540055～FE70B-550782 平成 19 年 7 月 4 日～平成 20 年 11 月 14 日	71	
	PDG-FE70BS		FE70BS-540005～FE70BS-550181 平成 19 年 7 月 13 日～平成 20 年 11 月 18 日	94	
	PDG-FE70D		FE70D-530010～FE70D-550862 平成 19 年 3 月 13 日～平成 20 年 11 月 19 日	143	
	PDG-FE72B		FE72B-540027～FE72B-550156 平成 19 年 7 月 11 日～平成 20 年 11 月 7 日	29	
	PDG-FE72BS		FE72BS-540037～FE72BS-540045 平成 20 年 3 月 14 日～平成 20 年 4 月 25 日	2	
	PDG-FE72D		FE72D-530094～FE72D-550139 平成 19 年 3 月 16 日～平成 20 年 7 月 24 日	25	
	PDG-FE73D		FE73D-530391～FE73D-550880 平成 19 年 4 月 16 日～平成 20 年 11 月 10 日	47	
	PDG-FE74BSV		FE74BSV-540043～FE74BSV-550049 平成 20 年 2 月 27 日～平成 20 年 11 月 7 日	6	
	PDG-FE74BV		FE74BV-540069～FE74BV-540178 平成 19 年 7 月 11 日～平成 19 年 9 月 26 日	7	
	PDG-FE74DV		FE74DV-530147～FE74DV-550697 平成 19 年 3 月 8 日～平成 20 年 11 月 19 日	259	
	PDG-FE82B		FE82B-540037～FE82B-550122 平成 19 年 8 月 20 日～平成 20 年 8 月 26 日	24	
PDG-FE82BS	FE82BS-540001～FE82BS-550041 平成 19 年 8 月 20 日～平成 20 年 9 月 26 日	17			
PDG-FE82D	FE82D-530003～FE82D-550760 平成 19 年 3 月 15 日～平成 20 年 10 月 29 日	120			
PDG-FE83DY	FE83DY-530097～FE83DY-551257 平成 19 年 3 月 19 日～平成 20 年 11 月 13 日	166			
PDG-FE84DV	FE84DV-530267～FE84DV-550696 平成 19 年 3 月 21 日～平成 20 年 10 月 22 日	101			
	(計 37 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 5 月 12 日～平成 20 年 11 月 19 日	(計 2,573 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。