

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21年 3月 5日

リコール届出番号	2271	リコール開始日	平成 21年 3月 5日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 代表取締役 金木 忠		
	問い合わせ先 : 佐野工場 総務課 TEL 0283-23-2220		
不具合の部位(部品名)	車体(電動式ホッパーカバー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンクリートミキサー車に備えられている電動式ホッパーカバーにおいて、当該カバーを開閉するコントローラの設定が不適切なため、ホッパーカバーシャフトに過大なトルクが発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該シャフトが折損し、最悪の場合、ホッパーカバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントローラを対策品に交換するとともに、ホッパーカバーに脱落防止金具を取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 電話またはダイレクトメールで通知すると共に弊社ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者: 全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.2271のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-FSR34D4	フォワード	FSR34D4-7000054、FSR34D4-7000057 平成17年9月13日、平成17年9月13日	2	
	PJ-FSR34D4S	フォワード	FSR34D4S-7000045～FSR34D4S-7000204 平成18年1月23日～平成19年1月26日	17	
	PB-FSR35D3S	フォワード	FSR35D3S-7000007 平成16年9月27日	1	
	KL-CXZ51K4	ギガ	CXZ51K4-3000373 CXZ51K4-7000120～CXZ51K4-7001172 平成15年09月18日～平成17年6月23日	11	
	PJ-CXZ51K6	ギガ	CXZ51K6-7001441～CXZ51K6-7001446 平成18年11月16日～平成18年11月20日	3	
	PJ-CXZ77K6	ギガ	CXZ77K6-7000185～CXZ77K6-7001447 平成17年10月24日～平成19年7月15日	50	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-CXZ81K1	ギガ	CXZ81K1-3000328 平成7年4月30日	1	
	KC-CXZ81K2	ギガ	CXZ81K2-3000161～CXZ81K2-3007311 平成8年1月24日～平成11年9月15日	6	
	KL-CXZ81K3	ギガ	CXZ81K3-3000097～CXZ81K3-3000567 平成12年11月19日～平成13年8月2日	19	
	KL-CYM73P3	ギガ	CYM73P3-3000008 平成13年2月15日	1	
	U-CXZ71J	ギガ	CXZ71J- 3013787 平成8年7月1日	1	
	KC-CXZ80K2	ギガ	CXZ80K2-3000006、CXZ80K2-3000008 平成9年2月1日、平成9年2月1日	2	
	KL-CXZ80K3	ギガ	CXZ80K3-3000007 平成12年12月1日	1	
日野	ADG-FE7JEW	日野レンジャー	FE7JEW-10037～FE7JEW-10149 平成17年11月11日～平成19年1月17日	8	
	KS-FJ7JDF	日野レンジャー	FJ7JDF-10098 平成17年6月12日	1	
	ADG-FJ7JDW	日野レンジャー	FJ7JDW-10021～FJ7JDW-10228 平成17年6月28日～平成19年2月6日	10	
	ADG-GK8JKW	日野レンジャー	GK8JKW-10149、GK8JKW-10185 平成18年10月2日、平成19年2月17日	2	
	KS-FS1EKJ	日野プロフィア	FS1EKJ-10362～FS1EKJ-11704 平成16年4月20日～平成18年9月6日	24	
	ADG-FS1EKX	日野プロフィア	FS1EKX-10224～FS1EKX-10631 平成18年7月2日～平成18年12月26日	3	
	U-FS1FKAD	日野 スーパードルフィン	FS1FKA-10020～FS1FKA-10052 平成2年7月1日～平成3年12月1日	5	
	U-FS1FKBD	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS1FKB-10144～FS1FKB-11959 平成4年9月1日～平成18年6月7日	9	
	KC-FS1FKCD	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS1FKC-10335～FS1FKC-11156 平成6年10月1日～平成18年11月22日	12	
	KC-FS1FKEA	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS1FKE-10091 平成11年5月1日	1	
	P-FS270BD	日野 スーパードルフィン	FS270B-21250 平成1年9月1日	1	
	U-FS2FKAD	日野 スーパードルフィン	FS2FKA-12473 平成3年2月12日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	U-FS2FKBD	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS2FKB-12176～FS2FKB-16316 平成5年5月1日～平成7年3月28日	3	
	U-FS2KKBD	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS2KKB-10715 平成6年11月15日	1	
	KC-FS2KKCD	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS2KKC-10202、FS2KKC-10212 平成9年2月1日、平成19年1月26日	2	
	KL-FS2PKGA	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS2PKG-10185～FS2PKG-10669 平成14年9月20日～平成14年12月24日	6	
	KS-FS2PKJA	日野プロフィア	FS2PKJ-10595～FS2PKJ-10784 平成17年12月4日～平成18年4月24日	7	
	PK-FS2PKJA	日野プロフィア	FS2PKJ-10513～FS2PKJ-11209 平成17年9月2日～平成19年3月28日	31	
	KC-FS3FKCD	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS3FKC-13483 平成9年9月24日	1	
	KC-FS3FKEA	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS3FKE-10356 平成11年3月15日	1	
	KL-FS4FKGA	日野 スーパードルフィン プロフィア	FS4FKG-10888 平成14年12月1日	1	
	P-FS600BD	日野 スーパードルフィン	FS600B-21100 平成1年9月1日	1	
	P-FS630BD	日野 スーパードルフィン	FS630B-21807 昭和61年8月1日	1	
三菱	PJ-FK62FZ	ふそうファイター	FK62FZ-700900 平成18年10月27日	1	
	PJ-FK72FZ	ふそうファイター	FK72FZ-700413、FK72FZ-700527 平成18年11月29日、平成19年3月26日	2	
	PJ-FQ61FJ	ふそうファイター	FQ61FJ-770018 平成17年8月17日	1	
	PJ-FQ62F	ふそうファイター	FQ62F-700346～FQ62F-700475 平成19年1月26日～平成19年2月27日	5	
	P-FV413JD	ふそう	FV413J-510025 昭和62年7月1日	1	
	U-FV413JD	ふそう	FV413J-750032～FV413J-750081 平成7年8月1日～平成7年8月1日	5	
	U-FV415JD	ふそう	FV415J-550155～FV415J-550834 平成5年2月1日～平成7年5月1日	14	
	KC-FV415JD	ふそう	FV415J-750228～FV415J-750527 平成7年6月1日～平成8年3月1日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	U-FV419JD	ふそう	FV419J-550150～FV419J-550265 平成5年4月1日～平成6年2月1日	4	
	KC-FV505JXD	ふそう	FV505JX-510252 平成12年2月1日	1	
	KC-FV509JXD	ふそう	FV509JX-510316 平成12年2月1日	1	
	PJ-FV50JX	ふそう	FV50JX-540059～FV50JX-541315 平成17年12月15日～平成19年2月22日	19	
	KL-FV50KHXD	ふそう	FV50KHX-530047 平成17年5月30日	1	
	KL-FV50KJXD	ふそう	FV50KJX-520304～FV50KJX-530633 平成13年6月17日～平成17年7月6日	5	
	KL-FV50MJXD	ふそう	FV50MJX-521123～FV50MJX-530346 平成14年12月15日～平成16年2月12日	5	
	KC-FV515JXD	ふそう	FV515JX-500195～FV515JX-500421 平成8年9月1日～平成9年3月1日	3	
ニッサン ディーゼル	PK-PK36A	コンドル	PK36A-00107～PK36A-10063 平成17年7月13日～平成18年3月5日	4	
	PK-PK37A	コンドル	PK37A-10344 平成18年5月21日	1	
	BDG-PK37C	コンドル	PK37C-00057 平成19年1月16日	1	
	ADG-CD4XM	—	CD4XM-00025 平成18年2月22日	1	
	ADG-CW2XL	—	CW2XL-00165～CW2XL-20139 平成18年8月9日～平成19年3月22日	17	
	KL-CW48A	—	CW48A-30567～CW48A-30882 平成16年9月28日～平成17年7月4日	9	
	ADG-CW4XL	—	CW4XL-00022～CW4XL-20256 平成17年10月27日～平成19年3月15日	15	
	U-CW510HN	—	CW510HN-00756～CW510HN-11710 平成2年12月1日～平成7年12月1日	16	
	U-CW520HN	—	CW520HN-16125～CW520HN-21346 平成5年11月1日～平成7年4月15日	4	
	KC-CW52AHH	—	CW52AH-10123～CW52AH-20125 平成8年9月1日～平成12年4月15日	12	
	KC-CW52AHN	—	CW52AHN-00417～CW52AHN-00950 平成8年6月1日～平成9年12月1日	5	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-CW53A	—	CW53A-30110～CW53A-30663 平成15年9月15日～平成17年7月29日	5	
	KC-CW53AHH	—	CW53AH-00919～CW53AH-21182 平成8年3月1日～平成12年6月1日	20	
	KC-CW53AHN	—	CW53AHN-00914～CW53AHN-01085 平成7年12月1日～平成16年8月30日	5	
	P-CW53HD	—	CW53HD-00420～CW53HD-00526 昭和61年5月1日～昭和62年6月1日	3	
	KL-CW53XHH	—	CW53XH-00141～CW53XH-00730 平成12年12月1日～平成14年12月1日	3	
	KL-CW55A	—	CW55A-30455、CW55A-31036 平成12年9月15日、平成13年9月21日	2	
	KL-CW55XHH	—	CW55XH-00403、CW55XH-00463 平成12年9月15日、平成13年9月21日	2	
	KL-CW55YNH	—	CW55YN-00121、CW55YN-00158 平成13年2月20日、平成13年5月6日	2	
(計 71 型式)	(計 10 車種)	(製作期間全体の範囲) 昭和61年5月1日～平成19年7月15日	(計446台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。