

連絡先:自動車交通局安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42355
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年6月17日

リコール届出番号	2527	リコール開始日	平成22年6月17日
届出者の氏名又は名称	住友建機株式会社 社長 清水 謙介	問い合わせ先: 住友建機株式会社 品質保証部 品質管理グループ TEL 043-420-1510	
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置(ポンプカップリング)		
基準不適合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機からの動力を油圧ポンプに伝達するポンプカップリングの耐久性が不足しているため、当該カップリングの嵌合部が磨耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ポンプカップリングの嵌合部が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カップリング一式を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 2527のステッカーを添付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友	A60A5 SC- A60A5	住友 アスファルト フィニシャ	A60A5-0015~ A60A5-0440 平成15年3月7日~ 平成19年7月24日	386台	
	(計2型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年3月7日~ 平成19年7月24日	(計386台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。