

ジェイアールバス関東株式会社のバス火災事故の概要について

1. 発生日時

平成21年3月16日（月） 午前4時20分頃

2. 発生場所

静岡県牧之原市 東名高速道路・上り線 牧之原サービスエリア内

3. 事故状況

東名高速道路・上り線を大阪駅発東京駅行き的高速バスが上り坂を走行中、当該バスの後部から煙が出ていたため危険を感じ、その先の牧之原サービスエリアに停車し、乗客を避難させた直後出火し、当該バスが全焼したものの。

なお、バスの乗員乗客78名（うち乗客77名）は避難したため、死傷者はなかった。

4. 被害の状況

死傷者なし、高速バス全焼

5. バス事業者の概要

事業者名：ジェイアールバス関東株式会社

事業者住所：東京都渋谷区代々木2丁目2-2号

営業所：東京支店営業所

車両数：466両（うち当該営業所：168両）

6. 当該車両の概要

車 名：ネオプラン<ドイツ製>

車体形状：リヤーエンジン

原動機：OM502LA型<ダイムラー社製>

乗車定員：86人

初度登録年月：平成15年5月



株式会社ローレル観光バスのバス火災事故の概要について

1. 発生日時

平成21年9月20日（日） 午前2時55分頃

2. 発生場所

静岡県牧之原市 東名高速道路・上り線 196.7キロポスト付近

3. 事故状況

東名高速道路・上り線相良牧之原インターチェンジ約1キロ手前において、貸切バスが走行中にスピードが下がったため、貸切バスの運転者がバックミラーを見たところ、車両後部のエンジンルーム付近から出火していることを発見したため、車両を路肩に停車させ、乗客を避難させた。バスはその後炎上し、後部を焼損した。

事故当時、バスには乗客乗員59名が乗車していたが、全員避難したため死傷者はなかった。

4. 被害の状況

死傷者なし、貸切バス後部2階席焼損

5. バス事業者の概要

事業者名：株式会社ローレル観光バス

（中央交通株式会社（当該車両の輸入販売者）の子会社）

事業者住所：大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目4番4号

営業所：八尾営業所

車両数：42両（当該営業所のみ）

6. 当該車両の概要

車名：ネオプラン<ドイツ製>

車体形状：リヤーエンジン

原動機：OM502LA型<ダイムラー社製>

乗車定員：70人

初度登録年月：平成15年2月

