連絡先 自動車交通局技術安全部審査課

リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線42353

アト・レス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 1月26日

		ゲュール油田口	: 平成23年 1月26日	
リコール届出番号	2694	リコール開始日	平成23年 1月27日	
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先: 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700			
不具合の部位(部品名)	①燃料装置 (燃料パイプ) ②燃料装置 (高圧燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	 ①エンジンの燃料パイプにおいて、加工ばらつきによる強度評価が不足していたため、加工時の肉厚減少が大きいとその部位の応力が高くなり、燃料中の腐食成分が作用してパイプに微小な亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料の圧力変動により亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。 ②エンジンの高圧燃料ポンプにおいて、チェックバルブ(逆止弁)締結部ガスケットのばらつきによるシール性評価が不足していたため、長期間使用するとガスケットの応力緩和によりチェックバルブ締結力が低下するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、締結ねじ部を伝って燃料が漏れるおそれがある。 			
改善措置の内容	①全車両、燃料パイプを対策品に交換する。 ②全車両、チェックバルブとガスケットを対策品に交換する。			
不具合件数	①33件 ②86件	事故の有無	①②無し	
発見の動機	①市場からの情報による。 ②市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.2694のステッカーを貼付する。			

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TA-AZR60G TA-AZR60G改	ノア ウ゛ォクシー	AZR60-0001045~AZR60-0197808 平成13年11月 7日~平成15年 4月22日	187, 833	12

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
CBA-AZR60 DBA-AZR60G TA-AZR60G CBA-AZR60 DBA-AZR60 TA-AZR65G	TA-AZR60G CBA-AZR60G	-AZR60G ヴ゙ォクシー -AZR60G AZR60G改 -AZR60G改 -AZR60G改	AZR60-0197809~AZR60-0501828 平成15年 4月22日~平成18年 1月10日	296, 808	1
	DBA-AZR60G TA-AZR60G改 CBA-AZR60G改 DBA-AZR60G改		AZR60-3000000~AZR60-3132918 平成17年11月19日~平成19年 5月31日	131, 889	
	TA-AZR65G		AZR65-0001018~AZR65-0061390 平成13年11月 7日~平成15年 4月22日	56, 907	12
	TA-AZR65G CBA-AZR65G		AZR65-0061391~AZR65-0133770 平成15年 4月22日~平成18年 1月 7日	70, 252	1
	DBA-AZR65G		AZR65-3000000~AZR65-3030133 平成17年11月19日~平成19年 5月30日	29, 824	
TA-ACA20W TA-ACA20W UA-ACA20W CBA-ACA20W TA-ACA21W TA-ACA21W UA-ACA21W CBA-ACA21W	TA-ACA20W	RAV4L RAV4J	ACA20-0001023~ACA20-0049185 平成12年 5月10日~平成15年 5月15日	4, 223	12
	UA-ACA20W		ACA20-0049191~ACA20-0064134 平成15年 5月14日~平成16年10月 4日	968	1)
	CBA-ACA20W		ACA20-5000003~ACA20-5008869 平成16年10月 5日~平成17年10月25日	742	
	TA-ACA21W		ACA21-0001049~ACA21-0247457 平成12年 5月10日~平成15年 5月 9日	25, 404	12
	UA-ACA21W		ACA21-0247469~ACA21-0307516 平成15年 5月 9日~平成16年10月 4日	6, 974	1)
	CBA-ACA21W		ACA21-5000041~ACA21-5021706 平成16年10月 6日~平成17年10月25日	4, 820	
	TA-AZT241W	カルテ [*] ィナ -	AZT241-0001026~AZT241-0013596 平成14年 9月 2日~平成15年 4月24日	10, 148	12
	TA-AZT241W CBA-AZT241W		AZT241-0013601~AZT241-0031521 平成15年 4月21日~平成19年 6月26日	15, 708	1
	TA-AZT246W		AZT246-0001009~AZT246-0006494 平成14年 9月 3日~平成15年 4月22日	4, 553	12
	TA-AZT246W CBA-AZT246W		AZT246-0006495~AZT246-0018376 平成15年 4月21日~平成19年 6月26日	10, 627	1)
	CBA-ANM10G CBA-ANM10W DBA-ANM10G DBA-ANM10W	アイシス	ANM10-0001014~ANM10-0098553 平成16年 9月20日~平成20年 4月25日	96, 639	
	CBA-ANM15G CBA-ANM15W DBA-ANM15G DBA-ANM15W		ANM15-0001014~ANM15-0032291 平成16年 9月20日~平成20年 4月24日	30, 908	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TA-AZV50 TA-AZV50G	ヒ゛スタアルテ゛オ	AZV50-0001011~AZV50-0008570 平成13年 7月26日~平成15年 5月12日	6, 190	12
			AZV50-0008571~AZV50-0008861 平成15年 5月 7日~平成15年 7月31日	220	1)
	TA-AZV55 TA-AZV55G		AZV55-0001006~AZV55-0002496 平成14年 4月 1日~平成15年 4月24日	1, 187	12
			AZV55-0002497~AZV55-0002711 平成15年 4月24日~平成15年 7月31日	153	1)
	TA-ACT10	オーハ゜	ACT10-0001007~ACT10-0017489 平成12年 7月25日~平成15年 4月17日	13, 218	12
			ACT10-0017490~ACT10-0017877 平成15年 4月18日~平成17年 4月11日	359	1)
	TA-AZT240	アリオン	AZT240-0001008~AZT240-0015017 平成13年12月 4日~平成15年 4月 5日	11, 594	12
			AZT240-5000001~AZT240-5001804 平成15年 2月 3日~平成15年 4月15日	1, 534	
	TA-AZT240 CBA-AZT240		AZT240-0015018~AZT240-0028130 平成15年 5月 6日~平成19年 5月11日	12, 239	①
			AZT240-5001805~AZT240-5009873 平成15年 4月15日~平成18年 8月25日	7, 324	
	TA-ACM10G		ACM10-0001013~ACM10-0033180 平成13年 4月11日~平成15年 4月 8日	27, 681	12
			ACM10-0033182~ACM10-0040899 平成15年 4月 8日~平成16年 8月 2日	7, 105	1)
	TA-ACM15G		ACM15-0001004~ACM15-0003021 平成14年 8月 1日~平成15年 4月14日	1, 820	12
			ACM15-0003022~ACM15-0005079 平成15年 4月14日~平成16年 8月 2日	1, 906	1)
	TA-ACN10 TA-ACN10H	A-ACN10H A-ACN15	ACN10-0001021~ACN10-0009144 平成13年 4月11日~平成15年 4月 7日	6, 145	12
			ACN10-0009145~ACN10-0009344 平成15年 4月 8日~平成15年 7月11日	157	1)
	TA-ACN15 TA-ACN15H		ACN15-0001005~ACN15-0001294 平成14年 8月 1日~平成15年 4月 8日	235	12
			ACN15-0001295~ACN15-0001341 平成15年 4月 9日~平成15年 7月 8日	40	1)
	UA-ANE10G CBA-ANE10G DBA-ANE10G	ウィッシュ	ANE10-0001004~ANE10-0033467 平成15年 4月17日~平成20年 4月14日	31, 165	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ANE11W CBA-ANE11W DBA-ANE11W	ウィッシュ	ANE11-0001008~ANE11-0035234 平成15年 4月17日~平成20年 4月15日	31, 952	
TMUK		アヘ゛ンシス アヘ゛ンシスワコ゛ン	AZT250-0001001~AZT250-0042947 平成15年 8月28日~平成20年 9月30日	39, 259	
	CBA-AZT251 CBA-AZT251W		AZT251-0001011~AZT251-0010549 平成17年 8月18日~平成20年10月24日	9, 355	
	UA-AZT255 UA-AZT255W CBA-AZT255 CBA-AZT255W		AZT255-0000513~AZT255-0008060 平成15年 8月28日~平成20年 9月23日	6, 735	
	(計56型式)	(計16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 5月10日~平成20年10月24日	(計1, 202, 800台)	

①1,202,800台

② 358,672台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。