連絡先 自動車交通局技術安全部審査課

リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 23 年 5 月 31 日

リコール届出番号	外-1753	リコール開始日	平	成 23 年 6 月 1 日		
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 製作国 : イタリア 代表取締役 ボルティガ ミルコ 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING Sp 問合せ先 : ドゥカティジャパン株式会社 アフターセールス部 03-3794-5003					
不具合の部位 (部品名)	施錠装置 (ハンズフリーユニット)					
基準不適合状態にあると	施錠装置(電子キー式)において、ハンズフリーユニットのプログラムが不適切なため、					
認める構造、装置又は性	原動機に備えた施錠装置が、原動機の機能を確実に停止させることができないおそれが					
能の状況及びその原因	ある。					
改善措置の内容	部品の供給体制が整い次第、全車両、ハンズフリーユニットを交換する。部品の供給 が整うまでの間は、使用者にステアリングロックが解除されない場合はエンジン始動					
	を避ける旨を周知する。部品の準備が整った際は再度ダイレクトメールにて通知す					
	る。					
不具合件数	12件		の有無	なし		
発見の動機	イタリア本社からの報告による。					
自動車使用者及び自動車	<ul><li>使用者:ダイレクトメール等にて通知する。</li></ul>					
分解整備事業者に周知さ	● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。					
せるための措置	● 改善実施済車:フレームヘッド左側に 外-1753のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)	リコール対	備考
			の範囲及び輸入期間	象車の台数	
ドゥカティ	ZDMA200ABAB	MULTISTRADA	ZDMA200ABAB004145~ZDMA200ABAB005048	21 台	
		1200 ABS	平成 22 年 7 月 28 日~平成 22 年 8 月 26 日		
	ZDMA200ACAB	MULTISTRADA	ZDMA200ACAB000103~ZDMA200ACAB004489	75 台	
		1200S Touring	平成 22 年 4 月 16 日~平成 22 年 8 月 26 日		
		Edition			
	ZDMA200ADAB	MULTISTRADA	ZDMA200ADAB000629~ZDMA200ADAB004976	91 台	
		1200S Sport	平成 22 年 4 月 13 日~平成 22 年 8 月 26 日		
		Edition			
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲)	(計 187 台)	
			平成 22 年 4 月 13 日~平成 22 年 8 月 26 日		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。