

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年10月20日

リコール届出番号	2838	リコール開始日	平成23年10月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(クラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	再生トランスミッションに換装した大型トラックにおいて、誤品のクラッチレリーズフォークが組み付けられたため、当該フォークのキー溝部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、キー溝部に発生した亀裂が進行して、最悪の場合、当該フォークが破損し、変速・走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチレリーズフォーク一式を正規品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2838のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FP510DKR	ふそう	FP510DK-510055 平成12年2月11日	1	再生トランスミッション搭載車
	KC-FP510DR		FP510D-500099~FP510D-510130 平成8年9月6日~平成11年8月18日	5	
	KC-FP510GR		FP510G-500042 平成9年5月30日	1	
	KC-FP511DR		FP511D-500229~FP511D-510089 平成8年11月19日~平成11年8月5日	2	
	KC-FP512DR		FP512D-500250~FP512D-500387 平成9年5月30日~平成9年12月8日	3	
	KC-FP515DR		FP515D-500105~FP515D-510115 平成8年10月25日~平成12年2月2日	3	
	KC-FP540DKR		FP540DK-510001 平成10年4月23日	1	
	KC-FP540DR		FP540D-500053 平成9年9月12日	1	
	KC-FP540GR		FP540G-500003~FP540G-510005 平成9年7月11日~平成10年7月31日	2	
	KC-FS510VX		FS510VX-500246 平成9年9月17日	1	
	KC-FS510VY		FS510VY-500315~FS510VY-500317 平成9年4月24日~平成9年5月13日	2	
	KC-FS510VZ		FS510VZ-500162~FS510VZ-700109 平成8年6月12日~平成11年12月27日	15	
	KC-FS540VZ		FS540VZ-510117~FS540VZ-510512 平成10年9月29日~平成11年9月7日	5	
	KC-FT510VX		FT510VX-500447 平成9年10月9日	1	
	KC-FU510TX		FU510TX-500057~FU510TX-500257 平成8年6月18日~平成10年1月19日	2	
KC-FU510TY	FU510TY-500335~FU510TY-510057 平成9年9月13日~平成10年10月28日	4			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FU510TZ	ふそう	FU510TZ-500040～FU510TZ-510046 平成8年11月4日～平成10年9月25日	2	再生 トランスミッション 搭載車
	KC-FU510UZ		FU510UZ-500181～FU510UZ-710086 平成8年5月10日～平成12年3月9日	27	
	KC-FU540UZ		FU540UZ-510037～FU540UZ-511304 平成10年6月23日～平成12年2月14日	8	
	KC-FV410TZ		FV410TZ-560291 平成8年2月16日	1	
	KC-FV500UZ		FV500UZ-510117～FV500UZ-510187 平成11年7月21日～平成11年12月17日	2	
	KC-FV502JXD		FV502JX-510047～FV502JX-710011 平成10年11月30日～平成11年7月7日	2	
	KC-FV510UZ		FV510UZ-500032～FV510UZ-500426 平成8年4月26日～平成10年3月17日	5	
	KC-FV512JXD		FV512JX-500095～FV512JX-700036 平成8年6月24日～平成9年7月28日	3	
	KC-FV512PY		FV512PY-500011～FV512PY-500074 平成8年8月6日～平成9年12月8日	2	
	KC-FV514HR		FV514H-500343～FV514H-510053 平成9年10月17日～平成12年3月1日	2	
	KC-FY510TY		FY510TY-500143～FY510TY-500162 平成9年10月27日～平成10年1月27日	3	
	KL-FP50JDR		FP50JD-520141～FP50JD-530116 平成12年9月15日～平成15年9月25日	18	
	KL-FP54JDR		FP54JD-520059～FP54JD-532500 平成12年8月6日～平成17年7月20日	60	
	KL-FP54JER		FP54JE-530009～FP54JE-530094 平成15年7月28日～平成17年5月27日	7	
	KL-FP54JGR		FP54JG-520073～FP54JG-530030 平成14年1月29日～平成15年10月14日	7	
	KL-FP54LDR		FP54LD-520064～FP54LD-520244 平成12年9月21日～平成14年9月11日	6	
	KL-FP54MDR		FP54MD-520140～FP54MD-530268 平成13年6月11日～平成16年8月27日	2	
	KL-FP55JDR		FP55JD-530006～FP55JD-530059 平成15年6月5日～平成16年9月16日	2	
	KL-FS50JUZ		FS50JUZ-530005 平成15年7月22日	1	
	KL-FS50JVZ		FS50JVZ-520073～FS50JVZ-520480 平成12年4月24日～平成15年3月18日	3	
	KL-FS54JVZ		FS54JVZ-520303～FS54JVZ-532735 平成12年9月13日～平成17年4月21日	24	
	KL-FS55JUZ		FS55JUZ-720004 平成13年3月9日	1	
	KL-FS55JVZ		FS55JVZ-520012～FS55JVZ-720239 平成13年1月15日～平成17年6月16日	15	
	KL-FT50JNY		FT50JNY-530345 平成16年4月16日	1	
	KL-FT50JTYP		FT50JTY-520004 平成13年8月10日	1	
	KL-FT50JVX		FT50JVX-530326 平成16年4月17日	1	
KL-FT50JWY	FT50JWY-520030 平成12年7月13日	1			
KL-FU50JUZ	FU50JUZ-520168～FU50JUZ-530508 平成12年5月10日～平成16年10月19日	12			
KL-FU54JTY	FU54JTY-530090～FU54JTY-530336 平成15年8月8日～平成17年6月3日	4			
KL-FU54JUZ	FU54JUZ-520391～FU54JUZ-533344 平成12年7月12日～平成17年7月18日	38			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KL-FU55JUZ	ふそう	FU55JUZ-520159～FU55JUZ-530482 平成12年9月13日～平成17年2月15日	7	再生 トランスミッション 搭載車
	KL-FV50JJXD		FV50JJX-530030～FV50JJX-530962 平成15年4月19日～平成17年6月16日	5	
	KL-FV50JMY		FV50JMY-530086 平成15年9月9日	1	
	KL-FV50JPY		FV50JPY-530005 平成15年7月23日	1	
	KL-FV50JTZ		FV50JTZ-520006～FV50JTZ-530068 平成12年10月26日～平成16年10月14日	3	
	KL-FV50JUZ		FV50JUZ-520076～FV50JUZ-530246 平成12年7月17日～平成17年2月18日	9	
	KL-FV50LHR		FV50LH-520023～FV50LH-720071 平成12年5月16日～平成15年11月27日	7	
	KL-FV50MHR		FV50MH-530015～FV50MH-530030 平成15年7月29日～平成16年2月12日	2	
	KL-FV50NHR		FV50NH-520062～FV50NH-720020 平成12年11月17日～平成16年11月10日	14	
	KL-FV54JUZ		FV54JUZ-520028～FV54JUZ-530218 平成13年2月28日～平成17年7月25日	5	
	KL-FY54JTY		FY54JTY-530199～FY54JTY-530365 平成16年2月4日～平成17年3月22日	2	
	PJ-FS50JVZ		FS50JVZ-530255 平成17年8月3日	1	
	PJ-FS54JUZ		FS54JUZ-530218 平成17年7月5日	1	
	PJ-FS54JVZ		FS54JVZ-531996～FS54JVZ-532717 平成16年9月9日～平成17年4月20日	3	
	PJ-FS55JVZ		FS55JVZ-530684 平成16年11月10日	1	
	PJ-FT50JNY		FT50JNY-530410 平成16年7月13日	1	
	PJ-FU50JNY		FU50JNY-530283 平成17年2月5日	1	
	PJ-FU50JUZ		FU50JUZ-530669～FU50JUZ-530752 平成17年6月25日～平成17年9月14日	2	
	PJ-FU54JTY		FU54JTY-530346 平成17年7月4日	1	
	PJ-FU54JUZ		FU54JUZ-531226～FU54JUZ-533559 平成15年12月2日～平成17年9月8日	2	
PJ-FU55JUZ	FU55JUZ-530386 平成16年9月17日	1			
PJ-FV50JJXD	FV50JJX-530682 平成16年10月21日	1			
(計68型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年2月16日～平成17年9月14日	(計381台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。