

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 4月 4日

リコール届出番号	3138	リコール開始日	平成25年 4月 5日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気配線（バッテリーケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緊急用自動車において、バッテリーケーブルを固定する樹脂製バンドの耐久性が不足しているものがあるため、当該バンドが破損して、バッテリーケーブルが排気管と接触するおそれがあり、最悪の場合、バッテリーケーブルが短絡して、走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バンドを対策品と交換し、車体に固定する。 なお、錆の影響などにより、対策品の車体への固定が困難な場合は、当該バッテリーケーブルの配索経路を変更する。 また、バッテリーケーブルが損傷しているものは、新品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3138のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	E-ALE50 改	「キャラバン エルグランド」	ALE50-600002～ALE50-600039 平成10年10月19日～平成11年5月14日	37	
	GE-FLGE50	「パラメディック」	FLGE50-000001～FLGE50-000376 平成11年7月27日～平成15年3月11日	209	
	TC-FPGE50 ABF-FPGE50 CBF-FPGE50		FPGE50-000001～FPGE50-003055 平成15年7月17日～平成21年12月25日	174	
いすゞ	E-JALE50 改	「ファーゴ フィリー」	ALE50-850001～ALE50-850002 平成11年1月9日～平成11年1月12日	2	
	GE-JFLGE50	「スーパー メディックⅡ」	FLGE50-800001～FLGE50-800012 平成11年10月6日～平成13年12月6日	12	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年10月19日～平成21年12月25日	(計434台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。