

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 4 月 16 日

リコール届出番号	3542	リコール開始日	平成 27 年 4 月 17 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	その他(電気温水ヒーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気温水ヒーターにおいて、温度を制御する素子の製造工程管理が不適切なため、電気温水ヒーターの繰り返し使用により、当該素子に亀裂が発生するものがある。そのため、ヒーター制御が不安定となって暖房性能が低下し、前面ガラス曇りが生じた場合に安全な視野を確保できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気温水ヒーターを良品に交換する。		
不具合件数	45 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3542 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0000263～HA3W-0001788 平成 21 年 7 月 4 日～平成 22 年 3 月 10 日	807 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 7 月 4 日～平成 22 年 3 月 10 日	807 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。