

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月25日

リコール届出番号	3696	リコール開始日	平成27年11月25日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用一段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを新品と交換する。なお、交換用部品が不足した場合は、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社での不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3696のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-KSP90	「クイッツ」	KSP90-0001001～KSP90-0045861 平成17年 1月17日～平成18年 7月20日	20,087	
			KSP90-2000000～KSP90-2077967 平成18年 7月19日～平成20年12月25日	48,344	
			KSP90-5000000～KSP90-5137505 平成17年 1月17日～平成20年12月25日	60,219	
	DBA-NCP91		NCP91-0001001～NCP91-0006206 平成17年 1月17日～平成18年 7月19日	2,227	
			NCP91-2000002～NCP91-2010209 平成18年 7月19日～平成20年12月25日	3,353	
			NCP91-5000000～NCP91-5263690 平成17年 1月17日～平成20年12月25日	25,513	
			CBA-NCP95	NCP95-0001002～NCP95-0048630 平成17年 1月17日～平成20年12月25日	40,202

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-SCP90	「グ <sup>ァ</sup> イツ」	SCP90-0001002～SCP90-0037992 平成17年 1月17日～平成18年 7月21日	27,369	
			SCP90-2000000～SCP90-2074379 平成18年 7月19日～平成20年12月25日	59,999	
			SCP90-5000000～SCP90-5110339 平成17年 1月17日～平成20年12月25日	88,546	
TA-AZR60G CBA-AZR60G DBA-AZR60G	「ノア」 「ウ <sup>ェ</sup> ォクシー」	AZR60-0268219～AZR60-0501828 平成16年 1月 6日～平成18年 1月10日	211,885		
		AZR60-3000000～AZR60-3132918 平成17年11月19日～平成19年 5月31日	124,237		
TA-AZR65G CBA-AZR65G DBA-AZR65G	「ノア」 「ウ <sup>ェ</sup> ォクシー」	AZR65-0078891～AZR65-0133770 平成16年 1月 6日～平成18年 1月 7日	49,148		
		AZR65-3000000～AZR65-3030133 平成17年11月19日～平成19年 5月30日	27,876		
UA-ANH10W CBA-ANH10W DBA-ANH10W	「アルファード <sup>ゞ</sup> G」 「アルファード <sup>ゞ</sup> V」	ANH10-0056345～ANH10-0204557 平成16年 1月 6日～平成20年 3月31日	131,518		
		ANH15-0016718～ANH15-0047263 平成16年 1月 6日～平成20年 3月31日	28,364		
		MNH10-0044122～MNH10-0119628 平成16年 1月 6日～平成20年 3月31日	59,245		
TA-MNH10W CBA-MNH10W	「アルファード <sup>ゞ</sup> G」 「アルファード <sup>ゞ</sup> V」	MNH15-0023440～MNH15-0052581 平成16年 1月 6日～平成20年 3月31日	26,868		
TA-MNH15W CBA-MNH15W		ATH10-0005122～ATH10-0025620 平成16年 1月 6日～平成20年 3月31日	17,609		
ZA-ATH10W CAA-ATH10W DAA-ATH10W	「アルファード <sup>ゞ</sup> ハイブリッド <sup>ゞ</sup> 」				
UB-NCP50V CBE-NCP50V	「プロ <sup>ホ</sup> ックス」	NCP50-0022811～NCP50-0093002 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	29,302		
		UP-NCP52V DFE-NCP52V	NCP52-0001102～NCP52-0001851 平成16年 1月 7日～平成20年12月25日		493
UB-NCP51V CBE-NCP51V	「プロ <sup>ホ</sup> ックス」 「サクシード <sup>ゞ</sup> 」	NCP51-0052225～NCP51-0214921 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	81,115		
		UB-NCP55V CBE-NCP55V	NCP55-0016383～NCP55-0070799 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日		29,578
UA-NCP58G CBA-NCP58G	「プロ <sup>ホ</sup> ックス」 「サクシード <sup>ゞ</sup> 」	NCP58-0027485～NCP58-0070836 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	26,059		
UA-NCP59G CBA-NCP59G		NCP59-0008165～NCP59-0020068 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	7,978		
KP-NLP51V	「プロ <sup>ホ</sup> ックス」 「サクシード <sup>ゞ</sup> 」	NLP51-0005288～NLP51-0015832 平成16年 1月 6日～平成19年 8月28日	5,984		
UA-NZE121 CBA-NZE121 DBA-NZE121		「カローラ」 「カローラランクス」 「アレックス」	NZE121-0273391～NZE121-0409198 平成16年 1月 6日～平成18年10月 2日		39,950
			NZE121-3240041～NZE121-3398385 平成16年 1月 6日～平成18年 9月15日	46,241	
			NZE121-5071283～NZE121-5109117 平成16年 1月 6日～平成18年 9月29日	24,864	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NZE124 CBA-NZE124	「カローラ」 「カローラランクス」 「アレックス」	NZE124-0040077～NZE124-0061769 平成16年 1月 6日～平成18年 9月27日	6,182	
			NZE124-3016194～NZE124-3035520 平成16年 1月 6日～平成18年 9月14日	5,525	
			NZE124-5010217～NZE124-5014803 平成16年 1月 6日～平成18年 9月29日	3,578	
	UA-ZZE122 CBA-ZZE122		ZZE122-0154637～ZZE122-0275641 平成16年 1月 6日～平成18年10月 1日	3,814	
			ZZE122-2021593～ZZE122-2047140 平成16年 1月 6日～平成18年 9月29日	2,444	
			ZZE122-3092913～ZZE122-3196666 平成16年 1月 6日～平成18年 9月15日	5,662	
	UA-ZZE124 CBA-ZZE124		ZZE124-0015157～ZZE124-0020485 平成16年 1月 6日～平成18年 9月25日	825	
			ZZE124-3013750～ZZE124-3020032 平成16年 1月 6日～平成18年 9月14日	855	
			ZZE124-5000490～ZZE124-5001319 平成16年 1月 6日～平成18年 9月28日	640	
	KE-CE121	「カローラ」	CE121-0004779～CE121-0004921 平成16年 1月 6日～平成16年 3月23日	14	
			CE121-3003773～CE121-3003961 平成16年 1月14日～平成16年 4月 8日	57	
	UA-NZE120 CBA-NZE120		NZE120-0075888～NZE120-0129684 平成16年 1月 6日～平成18年 9月28日	1,682	
			NZE120-3040109～NZE120-3126444 平成16年 1月 6日～平成18年 9月15日	3,511	
	TA-ZZE123	「カローラランクス」 「アレックス」	ZZE123-0016869～ZZE123-0021589 平成16年 1月 6日～平成18年 9月29日	2,424	
			ZZE123-5002028～ZZE123-5002434 平成16年 1月 6日～平成18年 9月28日	293	
	KE-CE121G	「カローラ フィルター」	CE121-0004780～CE121-0004930 平成16年 1月 6日～平成16年 4月 5日	28	
	UA-NZE121G CBA-NZE121G DBA-NZE121G		NZE121-0272863～NZE121-0371747 平成16年 1月 6日～平成17年 8月 5日	38,460	
			NZE121-3324729～NZE121-3398380 平成17年 8月22日～平成18年 9月15日	29,229	
	UA-NZE124G CBA-NZE124G		NZE124-0040076～NZE124-0056687 平成16年 1月 6日～平成17年 8月 5日	6,422	
			NZE124-3024760～NZE124-3035530 平成17年 8月22日～平成18年 9月15日	4,602	
TA-ZZE122G UA-ZZE122G CBA-ZZE122G		ZZE122-0154493～ZZE122-0221992 平成16年 1月 6日～平成17年 8月 5日	11,305		
		ZZE122-3144601～ZZE122-3196668 平成17年 8月22日～平成18年 9月15日	6,094		
TA-ZZE123G		ZZE123-0016870～ZZE123-0020306 平成16年 1月 6日～平成17年 8月 4日	1,039		
		ZZE123-8000000～ZZE123-8000587 平成17年 8月22日～平成18年 9月15日	489		
UA-ZZE124G CBA-ZZE124G		ZZE124-0015155～ZZE124-0020057 平成16年 1月 6日～平成17年 8月 5日	2,846		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ZZE124G CBA-ZZE124G	「カローラ フィールダー」	ZZE124-3016566～ZZE124-3020045 平成17年 8月22日～平成18年 9月15日	1,589	
	DBA-KSP92	「ハルカ」	KSP92-1000101～KSP92-1020877 平成17年11月 7日～平成20年12月25日	11,222	
	CBA-NCP96		NCP96-1000101～NCP96-1009696 平成17年11月 7日～平成20年12月25日	7,019	
	DBA-SCP92		SCP92-1000101～SCP92-1054894 平成17年11月 7日～平成20年12月25日	35,230	
	UA-ACM21W CBA-ACM21W DBA-ACM21W	「イプサム」	ACM21-0040439～ACM21-0075936 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	22,134	
			ACM21-5076821～ACM21-5084248 平成16年 1月 6日～平成16年11月26日	4,677	
	UA-ACM26W CBA-ACM26W DBA-ACM26W		ACM26-0009793～ACM26-0017358 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	5,769	
			ACM26-5017512～ACM26-5019287 平成16年 1月 6日～平成16年11月26日	1,244	
	TA-JZX115	「マークII」	JZX115-6003240～JZX115-6003551 平成16年 1月 6日～平成16年10月25日	211	
	TA-GX110	「マークII」 「ウエロッサ」	GX110-6093667～GX110-6108236 平成16年 1月 6日～平成16年10月29日	10,231	
	TA-GX115		GX115-6013449～GX115-6015303 平成16年 1月 6日～平成16年10月28日	1,336	
	GH-JZX110 TA-JZX110		JZX110-6054045～JZX110-6058804 平成16年 1月 6日～平成16年10月28日	3,527	
	TA-GX110W	「マークIIブリット」	GX110-0027130～GX110-0034203 平成16年 1月 6日～平成19年 6月27日	5,912	
	TA-GX115W		GX115-0005586～GX115-0007078 平成16年 1月 6日～平成19年 6月27日	1,213	
	GH-JZX110W TA-JZX110W		JZX110-0019317～JZX110-0022426 平成16年 1月 6日～平成19年 6月26日	2,665	
	TA-JZX115W		JZX115-0003794～JZX115-0004521 平成16年 1月 7日～平成19年 6月27日	606	
	TA-JCG10		「ブレビス」	JCG10-0064952～JCG10-0075245 平成16年 1月 6日～平成19年 6月27日	3,920
	TA-JCG11	JCG11-0028313～JCG11-0031299 平成16年 1月 6日～平成19年 6月27日		1,143	
	TA-JCG15	JCG15-0006342～JCG15-0007853 平成16年 1月 6日～平成19年 6月26日		644	
	UA-NCP70 CBA-NCP70	「WiLL サイファ」	NCP70-0023538～NCP70-0029101 平成16年 1月 6日～平成17年 7月29日	4,159	
	UA-NCP75 CBA-NCP75		NCP75-0003921～NCP75-0004756 平成16年 1月 6日～平成17年 7月29日	686	
	TA-ACM10G	「カイ」	ACM10-0037970～ACM10-0040899 平成16年 1月 6日～平成16年 8月 2日	2,020	
	TA-ACM15G		ACM15-0004301～ACM15-0005079 平成16年 1月 6日～平成16年 8月 2日	582	
KH-CXM10G	CXM10-7017340～CXM10-7017365 平成16年 1月26日～平成16年 7月27日		16		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TA-ACT10	「オパ」	ACT10-0017670～ACT10-0017877 平成16年 1月 9日～平成17年 4月11日	158	
	CBA-ZCT10		ZCT10-0051023～ZCT10-0053861 平成16年 4月20日～平成17年 4月15日	1,813	
	UA-ZCT15 CBA-ZCT15		ZCT15-0009527～ZCT15-0010324 平成16年 1月 6日～平成17年 4月12日	574	
	TA-NZE127 UA-NZE127	「WiLL VS」	NZE127-0005526～NZE127-0005628 平成16年 1月 7日～平成16年 4月19日	64	
	TA-ZZE127		ZZE127-0007583～ZZE127-0007656 平成16年 1月 6日～平成16年 4月15日	50	
	TA-ZZE128		ZZE128-0003505～ZZE128-0003553 平成16年 1月13日～平成16年 4月16日	43	
	TA-ZZE129		ZZE129-0002138～ZZE129-0002163 平成16年 1月12日～平成16年 4月16日	20	
	(計99型式)	(計22車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年 1月 6日～平成20年12月25日	(計1,612,670台)	

(備考)

本件は、平成27年5月13日付け届出番号「3563」及び、平成27年6月25日付け届出番号「3592」のリコールについて、改善措置内容を見直して新たに届け出るものである。

リコール対象車の車台番号の範囲には、「3563」または「3592」でインフレーターを新品に交換した車両など、対象とならない車両も含まれる。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。