

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 8月 4日

リコール届出番号	外-2510	リコール開始日	平成29年 8月 5日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	原動機（スロットルボディ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のスロットルボディにおいて、スロットル開度を調整するモーターの設計が不適切なため、モーターブラシの磨耗粉により、通電性が低下し、モーターの動作が低下することがある。そのため、スロットルの開閉が正しく行われなくなり、警告灯が点灯し、エンジン出力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スロットルボディを対策品に交換する。		
不具合件数	国内： 1件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーおよび市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2510のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FM5K8	「エクスペローラー」	1FM5K8D82GGB23214～ 1FM5K8D82GGB56309 平成27年10月10日～平成27年11月7日	82台	
フォード	不明	「マスタング」	1ZVBP8AM3B5121287～ 1ZVBP8AM3B5156573 平成22年5月21日～平成22年10月21日	35台	11年型 クーペ V6
フォード	不明	「マスタング」	1ZVBP8EM9B5138301 平成22年8月5日	1台	11年型 コンバーチブル V6
フォード	不明	「リンカーン MKX」	2LMDJ8JK5BBJ02070～ 2LMDJ8JK2BBJ07355 平成22年8月5日～平成26年10月15日	15台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月21日～平成27年11月7日	(計133台)	