

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月28日

リコール届出番号	外-2543	リコール開始日	平成29年9月29日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキケーブルを駐車ブレーキレバーに固定するロックナットの選定および当該ケーブル装着時の作業指示が不適切なため、当該ナットの緩み止め剤の効果が低下していることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ナットが緩み、レバーの引き代が増加し、最悪の場合、駐車ブレーキの制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロックナットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2543のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	DBA-453042	「フォーフォー」	WME4530422Y033210～WME4530422Y049266 平成27年8月25日～平成28年7月12日	18	
	DBA-453044	「フォーフォーターボ」	WME4530442Y044961 平成29年4月13日	1	
	DBA-453342	「フォーツー」	WME4533422K029458～WME4533422K065851 平成27年8月5日～平成28年3月22日	670	
	DBA-453344	「フォーツーターボ」	WME4533442K063975 平成29年2月22日	1	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年8月5日～平成29年4月13日	(計690台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。