

少数台数の改善対策届出の公表について (平成31年1月分)

改善対策届出対象が少数である100台未満の届出について、平成31年1月は1件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：小平産業株式会社

| 届出日 | 届出番号 | 車名、型式、通称名等 | 対象台数 | 製作期間 |
|---------|--|---|------|--------------------------|
| 1月9日 | 565 | 車名：いすゞ 他 型式：2PG-FRR90T2 他 通称名：フォワード 他 | 90 | 平成30年1月5日～ 平成30年5月23日 |
| 不具合の部位等 | 平ボディートラックのステンレス製リヤフェンダー取付ステーにおいて、当該ステーの製作にかかる機械管理が不適切のため、当該ステーにバリが生じているものがある。そのため、車両整備時にそのバリに触れると負傷するおそれがある。 | | | |

【参考】

●平成31年1月の改善対策届出総件数

| | | 内 訳 | |
|-----|--------|--------------|--------------|
| | | 対象台数 100 台以上 | 対象台数 100 台未満 |
| 国産車 | 2 (+1) | 1 (±0) | 1 (+1) |
| 輸入車 | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (±0) |
| 計 | 3 (+2) | 2 (+1) | 1 (+1) |

※ () 内は、対前年同月比

●改善対策届出件数及び対象台数 (平成31年度)

<速報値>

| | 届出件数 | | | 対 象 台 数 | | |
|----|--------|--------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 国産車 | 輸入車 | 合 計 | 国産車 | 輸入車 | 合 計 |
| 4 | 2(+1) | 1(+1) | 3(+2) | 976(+974) | 6,706(+6,706) | 7,682(+7,680) |
| 5 | 1(-1) | 0(±0) | 1(-1) | 561(-2,714) | 0(±0) | 561(-2,714) |
| 6 | 1(±0) | 1(+1) | 2(+1) | 7,542(+7,502) | 491(+491) | 8,033(+7,993) |
| 7 | 4(+1) | 0(±0) | 4(+1) | 61,668(+58,846) | 0(±0) | 61,668(+58,846) |
| 8 | 1(±0) | 1(+1) | 2(+1) | 163,122(+162,837) | 33,144(+33,144) | 196,266(+195,981) |
| 9 | 3(+2) | 1(±0) | 4(+2) | 23,805(-2,160) | 5,468(+5,273) | 29,273(+3,113) |
| 10 | 1(-1) | 1(+1) | 2(±0) | 1,328(+1,282) | 2,601(+2,601) | 3,929(+3,883) |
| 11 | 2(-1) | 4(+4) | 6(+3) | 594,200(+575,030) | 72,307(+72,307) | 666,507(+647,337) |
| 12 | 4(+4) | 0(±0) | 4(+4) | 20,527(+20,527) | 0(±0) | 20,527(+20,527) |
| 1 | 2(+1) | 1(+1) | 3(+2) | 11,435(+7,320) | 602(+602) | 12,037(+7,922) |
| 小計 | 21(+6) | 10(+9) | 31(+15) | 885,184(+829,444) | 121,319(+121,124) | 1,006,503(+950,568) |

※ () 内は、対前同月年比