

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42354  
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年 5月16日

リコール届出番号	4495	リコール開始日	令和 元年 5月17日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ムーバブルドリブンフェイス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置のムーバブルドリブンフェイスにおいて、当該フェイスのカシメ締結が不適切なため、カシメ部にガタが生じている。そのため、加速時にカシメ部に過大な応力が生じ、最悪の場合、当該フェイスが破損して走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドリブンフェイスASSYを良品と交換する。		
不具合の件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.4495のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BK-CH41A	「バークマン」	CH41A-705370～CH41A-707231 平成29年8月30日～平成31年2月12日	1,862	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月30日～平成31年2月12日	(計1,862台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。