

8月3日からの大雨による被害状況等について（第3報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 気象状況 気象庁発表（8/5 4:00）

- 東北地方を横断する低気圧や北陸地方で停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、北日本から東日本では4日にかけて、東北地方と北陸地方を中心に断続的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨となった。4時現在、北陸地方では雷を伴った非常に激しい雨が降っているところがある。
- 5日は、上空に強い寒気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となり、東日本を中心に、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る。6日6時までの24時間予想雨量は、北陸地方120ミリ、東海地方100ミリ、関東甲信地方80ミリ。
- 昨日までの大雨により地盤の緩んでいるところがある。東日本を中心に土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。西日本では気温が上昇するため、熱中症にも注意。

2 体制等

- 非常体制：東北地整、東北運輸、北陸地整、気象庁
- 警戒体制：本省、近畿地整、北信運輸、国総研、国土地理院
- 注意体制：関東運輸、中部地整、中部運輸、中国運輸

3 被害情報等

(1) 河川（8/5 5:00 時点）

20水系44河川で氾濫。

○国管理河川（3水系3河川）

最上川水系最上川の5か所で氾濫。家屋浸水あり。詳細確認中。

米代川水系米代川の1か所で氾濫。家屋浸水なし。詳細確認中。

梯川水系梯川の1か所で氾濫。詳細確認中。

○県管理河川（20水系41河川）

・青森県が管理する4水系5河川で氾濫。家屋数戸浸水。詳細確認中。

・秋田県が管理する1水系3河川で氾濫。このうち、下内川では、堤防が決壊し、家屋数十戸浸水。詳細確認中。

・山形県が管理する3水系6河川で氾濫。

・福島県が管理する1水系3河川で氾濫。家屋1戸浸水。詳細調査中

・新潟県が管理する8水系17河川で氾濫。詳細調査中。

・石川県が管理する1水系1河川（梯川水系鍋谷川）で堤防決壊。詳細調査

中。

- ・ 岐阜県が管理する 1 水系 1 河川で氾濫、詳細調査中。
- ・ 福井県が管理する 1 水系 5 河川で氾濫。詳細確認中。

(2) ダム (8/5 4:00 時点)

- 洪水調節を実施したダム 60 ダム
 - うち事前放流を実施しているダム 1 ダム (うち、利水ダム : 1 ダム)
 - うち事前放流を実施していないダム 59 ダム

(3) 砂防

- 土砂災害 (8/5 6:00 時点)
 - 12 件 (新潟県 5、青森県 3、岩手県 2、福島県 1、富山県 1)
 - 人的被害 負傷者 1 名
 - 人家被害 全壊 1 戸 (新潟県 1)
一部損壊 4 戸 (新潟県 4)
 - ※山形県、新潟県他、発生状況確認中。
- 土砂災害警戒情報 (8/5 5:30 時点)
 - 12 県 128 市町村に発表
 - (青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、滋賀県)
 - ※3 県 3 市町で継続中
 - (石川県、福井県、滋賀県)

(4) 道路 (8/5 5:00 時点)

- 高速道路
 - 被災による通行止め : なし
 - 雨量基準超過による通行止め : 1 路線 1 区間
 - E8 北陸自動車道 (敦賀 IC~今庄 IC) 【1 区間】
- 有料道路
 - 被災による通行止め : なし
 - 雨量基準超過による通行止め : なし
- 直轄国道
 - 被災による通行止め : 1 路線 2 区間
 - 国道 113 号 (山形県 小国町~飯豊町) : 道路流出、法面崩壊
 - 国道 113 号 (新潟県村上市) : 道路流出
- 補助国道
 - 被災による通行止め : 10 路線 16 区間
 - 国道 103 号 (青森県十和田市) : 土砂流出

国道 121 号（山形県米沢市）：道路流出
 国道 157 号（石川県白山市）：土砂流出
国道 157 号（石川県白山市）：路面冠水
 国道 280 号（青森県外ヶ浜町）：土砂崩れ
 国道 290 号（新潟県村上市）：路面冠水 2 区間
国道 305 号（石川県小松市）：路面冠水
 国道 339 号（青森県外ヶ浜町）土砂崩れ
 国道 360 号（石川県白山市）：土砂流出【孤立有り】
国道 360 号（石川県白山市～小松市）：路面冠水
国道 360 号（石川県小松市）：路面冠水 2 区間
 国道 416 号（福井県勝山市）：斜面崩壊
国道 416 号（石川県小松市）：路面冠水
 国道 459 号（福島県二本松市）：土砂流出

○都道府県道等

被災による通行止め：7 県 41 区間

青森県 8 区間（路面冠水 2、法面崩壊 2、土砂崩れ 1、落石 3）

岩手県 1 区間（路肩崩壊 1）

山形県 2 区間（落橋 1、路面陥没 1）

※山形県飯豊町（いいでまち）の県道で橋が崩落。車が流されたとの情報あり。（事実確認はできていない）

福島県 2 区間（路面冠水 1、土砂崩れ 1）

山梨県 1 区間（倒木 1）

新潟県 5 区間（路面冠水 1、倒木 1、土砂流出 2、路面変状 1）

石川県 22 区間（路面冠水 18、土砂流出 3、路肩崩壊 1）

※この他、市町村道で以下の被災あり

- ・山形県米沢市（よねざわし）の市道で橋が沈下。
- ・山形県小国町（おぐにまち）の町道が被災し、孤立が発生。（詳細確認中）

(5) 鉄道（8/5 5:00 時点）

○施設被害

- ・ JR 東日本 津軽線 おおだいら つがるふたまた 大平～津軽二股間 道床流出（青森県）
- ・ JR 東日本 奥羽線 しもかわぞい おおだて 下川沿～大館間 盛土流出（秋田県）
- ・ JR 東日本 奥羽線 おいたま たかはた 置賜～高畠間 盛土流出（山形県）
- ・ JR 東日本 磐越西線 きたかた やまと 喜多方～山都間 橋梁倒壊（福島県）
- ・ JR 東日本 米坂線 うぜんつばき てのこ 羽前椿～手ノ子間 橋梁倒壊（山形県）

- ・ JR 東日本 五能線 おおまごし しらかみだけ と ざんぐち 大間越～白神岳登山口間 橋梁被害（青森県）
- ・ JR 東日本 花輪線 まつおはちまんたい あっぴこうげん 松尾八幡平～安比高原間 道床流出（岩手県）
- ・ IGR いわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 みどう こずや 御堂～小鳥谷間 道床流出（岩手県）

○運行状況

現在、運転を見合せている路線：6 事業者 19 路線
 今後、運転を見合せることを発表している路線：なし

(6) 空港（8/5 5:00 時点）

○運航に支障となる空港施設等の被害情報なし

○運航への影響

4 日 欠航便 169 便（ANA117 便、JAL26 便、その他 26 便）

5 日 欠航便 27 便（ANA24 便、JAL2 便、その他 1 便）

・ 大半が羽田空港上空の落雷による影響

○ターミナルビル内残留宿泊者の状況

・ 新千歳空港：約 200 名（羽田空港上空の落雷の影響により、到着便の遅れによるもの）

(7) 自動車（8/4 23:00 時点）

○バスの被害状況等

- ・ 高速バス：2 社 2 路線運休、0 社 0 路線一部運休
- ・ 路線バス：6 社 33 路線運休、7 社 19 路線一部運休
 1 社営業所において停電発生。復旧見込みたらず業務停止
- ・ 宅配事業者：大手 5 社において一部地域で集配遅延等
 1 社車両 1 台水没、1 社車両 4 台浸水
- ・ 自動車道：1 事業者 1 路線で全線通行止め

(8) 下水道（8/5 6:00 時点）

○山形県小国町：下水処理場 1 箇所が浸水（浸水解消済み、復旧に向けて対応中）。

○新潟県新潟市：汚水中継ポンプ場 1 箇所が浸水（排水作業中、バキューム車による汚水移送中）。

○新潟県村上市：下水処理場 1 箇所が浸水（復旧済み）。

○新潟県関川村：下水道管の破損（復旧に向けて対応中）。

○石川県加賀沿岸流域下水道（小松市）：マンホールポンプ 1 基が浸水（詳細確認中）。

○石川県白山市：汚水中継ポンプ場 1 箇所が浸水（詳細確認中）、マンホー

ルポンプ 2 基が浸水（詳細確認中）。

○福井県勝山市：下水道管の破損（バキューム車による応急対応手配済み）。

(9) 海事（8/5 5:00 時点）

○1 事業者 1 航路において一部運休

(10) 港湾（8/5 5:00 時点）

○新潟港（臨港道路）

新潟みなとトンネルにおいて、8/4（木）9:15 から降雨による通行止め。その後、トンネル内の雨水流入を改善し、同日 9:35 に通行止めを解除。

○岩船港（地方港湾：新潟県）

港内に漂流物の滞留が発生し、泊地が埋塞。高速船が欠航。詳細確認中。
周辺海岸の砂浜に漂流物の滞留が発生し、海岸保全・利用に支障あり。

○金沢港（重要港湾：石川県）

港内外に漂流物の滞留が発生。詳細確認中。

○福井港（地方港湾：福井県）

港内外に漂流物の滞留が発生。詳細確認中。

○八戸港（重要港湾：青森県）

泊地等の複数の水域に漂流物の滞留が発生。詳細確認中。

(11) 観光（8/5 5:00 時点）

○宿泊施設被害

- ・新潟県岩船郡の宿泊施設 4 軒で浸水等の被害。
- ・福島県北塩原村のホテル 1 軒が土砂崩れによる通行止めで孤立状態。（人的、建物、電気・水道などのライフラインに被害は無し。）

※8 月 4 日 15 時時点で解消済み

- ・山形県大江町の宿泊施設 1 軒で床上浸水被害。
- ・福井県勝山市の宿泊施設 1 軒が土砂崩れによる通行止めで孤立状態。
（人的、施設被害は無し。）

(12) 海岸、公園、都市、物流

○被害情報なし

4 国土交通省の対応

(1) 記者会見

○合同記者会見（水管理・国土保全局・気象庁 8/3 20:15、8/4 2:50、6:00）

(2) ホットライン構築状況

○東北、北陸、中部、近畿 54 市町村とホットラインを構築

(青森1、岩手1、秋田7、山形13、福島3、新潟10、富山4、石川3、長野1、岐阜2、福井8、滋賀1)

(3) TEC-FORCE 等【80人派遣中】

○リエゾン：3 県 8 市町村へ 16 人を派遣中

(山形県1、新潟県1、石川県1、飯豊町1、南陽市2、高畠町2、川西町2、喜多方市2、村上市1、関川村1、小松市1、能美市1)

○JETT：1 県 1 町へ 4 人を派遣中

(新潟県1、飯豊町3)

○地方整備局（東北、関東、北陸、中部）による TEC-FORCE60 人を派遣中。

- ・青森、新潟、宮城、石川、山形県内において、浸水排除を行うための応急対策班と道路等の被災状況調査班を派遣。

○災害対策用機械の出動

- ・排水ポンプ車 10 台（関東地整、中部地整）が山形県内で活動中。
- ・照明車 8 台（関東地整、中部地整）が山形県内で活動中。

○防災ヘリによる広域被災状況調査

- ・本日、防災ヘリ 4 機により、青森、山形、新潟、福井県内を調査予定

5 海上保安庁の対応(8/5 4:30 時点)

(1) 対応体制等

8月3日午前8時40分 第二管区対策室設置

午後7時15分 官邸危機管理センターに官邸連絡室設置

海上保安庁対策室設置

午後10時5分 第九管区対策室設置

(2) 投入勢力等

○巡視船艇・航空機

① 巡視船艇 3 隻 (PLH1 隻、PL1 隻、CL1 隻)

(延べ 9 隻、PLH3 隻、PL3 隻、PS1 隻、CL2 隻)

内訳 投入 0 隻

待機 3 隻 (PLH1 隻、PL1 隻、CL1 隻)

② 空機 4 機 (固定翼 1 機、回転翼 3 機)

(延べ 12 機、固定翼 3 機、回転翼 9 機)

内訳 投入 0 機

待機 4 機 (固定翼機 1 機、回転翼機 3 機)

○人員

① 機動救難士 5 名 (仙台基地 3 名、新潟基地 2 名)

(延べ 15 名、仙台基地 9 名、新潟基地 6 名)

○リエゾン (延べ 12 名)

① 青森県庁 0 名 (延べ 2 名)

② 山形県庁 2 名 (延べ 4 名)

③ 新潟県庁 2名（延べ4名）

④ 石川県庁 2名（延べ2名）

(3) 対応状況等

○118番通報状況 なし

○航行警報等の発出状況

海の安全情報発出 4件

航行警報 2件

6 国土地理院の対応

○浸水推定図（村上市坂町周辺）を作成し、関係機関に提供するとともに HP
で公開（8/4）

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代表：03-5253-8111 内線35-822
直通：03-5253-8461