

土砂災害発生件数

1件

土石流等 : 0件
地すべり : 0件
がけ崩れ : 1件

【被害状況】

人的被害 : なし
人家被害 : なし


発生件数内訳

岩手県 1件

8/12

がけ崩れ



かまいしし かっしちよう
岩手県釜石市甲子町



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

台風第5号による被災状況(道路)

- 直轄国道で雨量基準超過等による通行止め: 全て解除
- 補助国道・県道で被災による通行止め: 7区間(国道283号 等)
- 電気・通信との連絡調整のためのホットライン構築済み(現時点でエネ庁、総務省からの要請なし)



路線	高速道路	直轄国道	補助国道	県道	備考
岩手県	無し	無し	1路線2区間	5区間	孤立無し※

※民家への乗入部(生活橋)流失による孤立あり

総数【4名】 (のべ39人・日)
リエゾン 4名

岩手県
総数【4名】 (のべ19人・日)
リエゾン 4名



災害対策車派遣位置図 R6年台風第5号対応（東北）

- 全体
- ・排水ポンプ車：N=8台
- ・照明車：N=2台

- 岩手県（①～②）
- ・排水ポンプ車：N=1台
- ・照明車：N=1台

- 宮城県（③）
- ・排水ポンプ車：N=1台
- ・照明車：N=1台

- 山形県（④）
- ・排水ポンプ車：N=6台

- ：前進配備（プッシュ型派遣）
- ：自治体要請



①三陸国道事務所 宮古維持出張所【待機中】
・排水ポンプ車R05-4242_60m3（岩手）

②南三陸沿岸国道事務所 釜石車庫【待機中】
・照明車R02-1281（南三陸）

④竹田排水機場対応【待機中】
排水ポンプ車6台
・排水ポンプ車R02-4255_60m3（酒田）
・排水ポンプ車22-4280_60m3（岩手）
・排水ポンプ車25-4257_60m3（下流）
・排水ポンプ車23-4252_60m3（東枝）
・排水ポンプ車25-4259_60m3（山形）
・排水ポンプ車R02-4256_60m3（福島）
待機場所：余目除雪ステーション

③百間堀排水樋管（鳴瀬川・右岸36.5kp）【待機中】
・排水ポンプ車R05-4243_60m3（下流）
・照明車R02-4260（下流）



凡 例	
流 域	界
一級河川直轄管理区間・名称	
遊 水 地	
直轄ダムと集水区	域
補 助 建設中	ダ ム
建設中	調 査 中
直轄砂防区域	
直轄地すべり防止区域	
常時観測火	山
直轄海岸施工区域	
沿 岸 の 区 分	

（注）速報ですので現場と相違が出る場合があります。