

不具合箇所説明図



不適合発生箇所

公道走行を可能とした電動キックボードにおいて、開発時の法規確認が不適切なため、保安基準第 61 条（制動装置の基準）に適合しない。そのため、平坦な舗装路面等で確実に保持できない。

改善内容

全車両、回収及び返金を行う。