

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月1日

リコール届出番号	5087	リコール開始日	令和4年2月2日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 日高 祥博 問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	計器盤		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	デジタル式の速度計及び走行距離計において、計器盤内に組付けられたコンピューターのプログラムが不適切なため、走行中に速度や走行距離の表示が固定され、変わらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、計器盤を対策品と交換する。また、計器盤を交換する際は、その時点の走行距離をメンテナンスノートに記録する。		
不具合件数	22件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	2BL-RN52J	「MT-09 SP」	RN52J-002058～RN52J-004542 平成30年2月12日～令和3年1月28日	1,982台	類別0020
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月12日～令和3年1月28日	(計1,982台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。