

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年10月13日

リコール届出番号	外-3480	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 フェデリコ・パストレッリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス) TEL 0120-688-801		
不具合の部位	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、マスターシリンダーのブレーキブースター側に装着されている油圧シール部からブレーキフルードがブレーキブースター内に漏れ、ブレーキの一次回路のブレーキフルードがなくなった場合、制動力は二次回路のみで作動する状態となることがある。 その状態でブレーキリザーバータンクのキャップを強く締めすぎていると、ブレーキリザーバータンクの換気が減少してタンク内に負圧が発生し、ブレーキの二次回路のブレーキフルードがブレーキリザーバータンクに戻る可能性があり、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、二次回路の制動力を保証するために、ブレーキリザーバータンクのキャップを対策品に交換する。 ②メーターパネルに警告メッセージが表示される車種は、メーターパネルのソフトウェアを書き換え、ブレーキフルードの残量不足の警告灯が点灯した場合は、けん引でフェラーリ正規ディーラーに入庫をするように警告メッセージで注意喚起すると共に、ブレーキフルードの残量不足の警告メッセージについて記載したオーナーズマニュアルの補足のリーフレットをお渡しする。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 弊社のインターネットホームページ上で確認する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	GH-F612	「612 Scaglietti , 612 Scaglietti F1」	ZFFAY54J000137442～ZFFAY54J000153022 平成16年4月30日～平成19年3月6日	139台	①

フェラーリ	ABA-F612	「612 Scaglietti F1, 612 Sessanta」	ZFFJY54J000153413～ZFFJY54J000174956 平成19年4月2日～平成22年9月17日	63台	①
	GH-F430	「F430 ,F430 F1」	ZFFEZ58J000140096～ZFFEZ58J000154481 平成16年11月4日～平成19年5月5日	367台	①
	ABA-F430	「F430 ,F430F1」	ZFFEZ58J000152828～ZFFEZ58C000167898 平成19年2月7日～平成21年5月20日	240台	①
	GH-F430S	「F430 Spider , F430 Spider F1」	ZFFEZ59J000142012～ZFFEZ59J000154337 平成17年3月21日～平成19年4月30日	141台	①
	ABA-F430S	「F430 Spider , F430 Spider F1」	ZFFEZ59J000154336～ZFFEZ59J000167604 平成19年4月26日～平成21年4月23日	146台	①
	ABA-F430SC	「430 Scuderia」	ZFFKZ64J000158238～ZFFKZ64J000169975 平成19年11月30日～平成21年9月10日	191台	①
	ABA-F430SCS	「Scuderia Spider 16M」	ZFFKZ66J000166490～ZFFKZ66J000169986 平成21年2月10日～平成21年9月14日	69台	①
	ABA-F142BL	「488 Pista, 488Pista Spider」	ZFF90HMJ000238852～ZFF90HMJ000256243 平成30年7月18日～令和2年3月11日	359台	①②
	7BA-F142BL	「488 Pista, 488Pista Spider」	ZFF90HMJ000255924～ZFF91HMJ000261168 令和2年3月4日～令和2年11月19日	46台	①②
	7BA-F142CE	「F8 Tributo , F8Spider」	ZFF92LMJ000248830～ZFF93LMC000283752 令和1年7月11日～令和4年7月19日	1193台	①②
	ABA-F149	「California」	ZFFLJ65J000166141～ZFFLJ65J000185281 平成21年2月17日～平成24年1月11日	466台	①②
	ABA-F149S	「California」	ZFFTJ65C000186097～ZFFTJ65C000200901 平成24年1月12日～平成26年1月28日	130台	①②
	ABA-F149DD	「California T」	ZFF77XJJ000204094～ZFF77XJJ000231545 平成26年6月3日～平成29年11月10日	573台	①②
	ABA-F164BC A	「Portofino」	ZFF89FPJ000234622～ZFF89FPJ000254830 平成30年2月22日～令和2年1月27日	450台	①②
	7BA-F164BCA	「Portofino, Portofino M」	ZFF89FPC000254512～ZFF02RPJ000283758 令和2年1月23日～令和4年7月21日	355台	①②
ABA-F151	「FF」	ZFF73SKJ000181862～ZFF73SKJ000217151 平成23年6月1日～平成28年2月15日	172台	①②	

フェラーリ	ABA-F151BME	「GTC4Lusso」	ZFF82WNJ000221715～ZFF82WNJ000257470 平成28年7月25日～令和2年6月8日	199台	①②
	ABA-F151CME	「GTC4Lusso T」	ZFF82YNJ000226541～ZFF82YNJ000257468 平成29年3月3日～令和2年6月24日	163台	①②
	ABA-F152	「F12berlinetta」	ZFF74UHJ000192235～ZFF74UHJ000229257 平成24年10月22日～平成29年6月23日	320台	①②
	ABA-F152ACL	「F12tdf」	ZFF81BHJ000216119～ZFF81BHJ000230484 平成27年12月14日～平成29年8月31日	59台	①②
	ABA-F152BCE	「812 Superfast」	ZFF83CMJ000228654～ZFF83CMJ000254342 平成29年6月22日～令和2年1月27日	345台	①②
	7BA-F152BE	「812 Superfast, 812GTS, 812Competizione」	ZFF97CMJ000253236～ZFF97CMJ000283848 令和2年1月16日～令和4年7月21日	442台	①②
	AAA-F150	「LaFerrari」	ZFF76ZHJ000202563～ZFF76ZHJ000216138 平成26年5月26日～平成28年1月12日	36台	①②
	AAA-F150ADE	「LaFerrari Aperta」	ZFF86ZHJ000223186～ZFF86ZHJ000237700 平成28年10月26日～平成30年1月9日	14台	①②
	7BA-F164BAA	「Roma」	ZFF98RNJ000257652～ZFF98RNJ000283059 令和2年6月26日～令和4年7月1日	608台	①②
	計26型式	計24車種	(製作期間の全体の範囲) 平成16年4月30日～令和4年7月21日	(計 7286 台)	

(備考)本件は、令和4年6月13日付け届出番号「外-3427」で届出したものであるが、その後の追加調査の結果、対象車種の追加が必要であったことが判明したため、対象車種を追加し届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。