

令和6年1月30日
物流・自動車局 審査・リコール課

日本カーバイド工業株式会社による自主改善の実施について

日本カーバイド工業株式会社から、製造販売した大型後部反射器において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和6年1月30日
不具合の内容	大型後部反射器（型式SRⅡ-Z1）の黄色ストライプの幅寸法が規格よりも1.5mm大きい。
自主改善の内容	規格に適合する新製品（新認可品）に全数交換する。 交換品：SRⅢ-Z1（認可番号：E43*150R01/00*0005*00）
不具合件数	0件
事故の有無	0件
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：当該部品の販売ルートを通じ、文書で通知する。・日本カーバイド工業株式会社のホームページに掲載する。

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の製作期間	対象数
大型後部反射器 (型式：SRⅡ-Z1)	認可番号：E43-70R-010023	平成23年3月20日 ～令和4年11月29日	3,771枚

【問い合わせ先】

日本カーバイド工業（株）お客様サポート窓口

フリーダイヤル：0120-853817

受付時間：月～金 9：00～17：40（年末年始・GW・夏季休暇を除く）

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・筑紫
電話 03-5253-8111（代表）（内線42361）