

連絡先:物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和6年9月6日

リコール届出番号	外-3869	リコール開始日	令和6年9月6日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 マッツ・リンドストレーム	生産国:イタリア 製作者名:DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先:ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話:0120-030-292	
不具合の部位(部品名)	制動装置(フロントブレーキ液のリザーバータンク固定用ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキ液のリザーバータンクにおいて、マスターシリンダーに取り付けるアルミニウム製ブラケット(ステー)の強度が不足している。そのため走行中の振動などによりステーが曲がり、最悪の場合、折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	0件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ドゥカティジャパン(株)のインターネットホームページに掲載する。自動車特定整備事業者:機関紙への掲載は行う。改善実施済車には、フレームヘッド右側に外-3869のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-DC00	スーパーレτζェーラ V4	ZDMDC00AALB000070~ZDMDC00AAMB000499 令和2年9月21日~令和3年11月30日	28台	
	2BL-1D00	パニガーレV4 パニガーレV4 S パニガーレV4 SP	ZDM1D00AAMB000200~ZDM1D03AAMB002302 令和3年2月18日~令和4年3月18日	216台	
	2BL-3D00	パニガーレV4 S	ZDM3D00AANB000738~ZDM3D00AANB002461 令和4年4月4日~令和5年1月17日	63台	
	8BL-3D00	パニガーレV4 パニガーレV4 S パニガーレV4 SP2 パニガーレV4 2022 WCR	ZDM3D00AAPB002561~ZDM3D00AARB009851 ZDM3D03AANB001642~ZDM3D03AARB009804 ZDM3DABAARB008063~ZDM3DFBAARB008150 令和4年6月13日~令和6年6月14日	198台	
	8BL-3D06	パニガーレ V4 R	ZDM3D06AAPB005159~ZDM3D06AARB010247 令和5年4月2日~令和6年7月15日	139台	
	計5型式	計7車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月21日~令和6年7月15日	(計644台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。