

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月1日

リコール届出番号	2140	リコール開始日	平成20年7月2日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンクキャップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクキャップの爪部の硬度が不足しているものがあるため、使用過程において当該爪部が変形し、キャップの保持力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとキャップの保持力がなくなり、燃料が漏れるまたは、燃料キャップが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクキャップを点検し、不具合品が装着されている場合には良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2140のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-CXE77X8	ギガ	CXE77X8-7000003～CXE77X8-7000014 平成19年4月10日～平成19年7月23日	12	
	PDG-CXG77X8		CXG77X8-7000004～CXG77X8-7000017 平成19年5月8日～平成19年8月6日	14	
	PDG-CXM77V8		CXM77V8-7000001～CXM77V8-7000005 平成19年7月4日～平成19年8月2日	4	
	PJ-CXY51V6J		CXY51V6J-7000039～CXY51V6J-7000042 平成19年4月25日～平成19年6月19日	4	
	PJ-CXY77Q6J		CXY77Q6J-7000021～CXY77Q6J-7000022 平成19年4月5日～平成19年4月7日	2	
	PDG-CXY77Q8J		CXY77Q8J-7000001 平成19年6月13日	1	
	PDG-CXY77S8J		CXY77S8J-7000001～CXY77S8J-7000006 平成19年5月14日～平成19年7月17日	6	
	PJ-CXY77V6J		CXY77V6J-7000090～CXY77V6J-7000109 平成19年2月7日～平成19年6月28日	20	
	PDG-CXY77V8J		CXY77V8J-7000001～CXY77V8J-7000008 平成19年6月7日～平成19年8月8日	6	
	PDG-CYE77Y8Z		CYE77Y8Z-7000003 平成19年7月13日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYH51W6	ギガ	CYH51W6-7000152～CYH51W6-7000165 平成19年1月31日～平成19年6月1日	12	
	PDG-CYH52W8		CYH52W8-7000002～CYH52W8-7000007 平成19年7月9日～平成19年8月1日	3	
	PJ-CYH77W6		CYH77W6-7000017～CYH77W6-7000025 平成19年2月7日～平成19年5月17日	7	
	PDG-CYH77W8 PKG-CYH77W8		CYH77W8-7000003～CYH77W8-7000012 平成19年5月19日～平成19年7月30日	8	
	PJ-CYJ51W6 PJ-CYJ51W6A		CYJ51W6-7002944～CYJ51W6-7003446 平成19年1月30日～平成19年7月12日	469	
	PJ-CYJ51W6Z		CYJ51W6Z-7000144～CYJ51W6Z-7000172 平成19年2月20日～平成19年6月30日	28	
	PJ-CYJ52W6 PJ-CYJ52W6A		CYJ52W6-7000053～CYJ52W6-7000065 平成19年1月31日～平成19年6月23日	11	
	PDG-CYJ52W8 PDG-CYJ52W8A		CYJ52W8-7000005～CYJ52W8-7000008 平成19年6月26日～平成19年7月13日	3	
	PJ-CYJ77W6 PJ-CYJ77W6A		CYJ77W6-7000894～CYJ77W6-7001569 平成19年1月30日～平成19年7月18日	636	
	PJ-CYJ77W6L		CYJ77W6L-7000036～CYJ77W6L-7000047 平成19年2月27日～平成19年5月21日	12	
	PJ-CYJ77W6Z		CYJ77W6Z-7000010～CYJ77W6Z-7000016 平成19年2月3日～平成19年6月18日	7	
	ADG-CYJ77W7 ADG-CYJ77W7A		CYJ77W7-7000438～CYJ77W7-7000527 平成19年1月30日～平成19年4月5日	90	
	PDG-CYJ77W8 PDG-CYJ77W8A PKG-CYJ77W8 PKG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7000018～CYJ77W8-7000466 平成19年2月21日～平成19年8月8日	329	
	PDG-CYJ77W8L		CYJ77W8L-7000001～CYJ77W8L-7000007 平成19年5月11日～平成19年8月1日	7	
	PDG-CYJ77W8Z		CYJ77W8Z-7000002～CYJ77W8Z-7000006 平成19年4月23日～平成19年7月7日	5	
	PDG-CYL52V8 PDG-CYL52V8A		CYL52V8-7000001～CYL52V8-7000011 平成19年6月13日～平成19年8月3日	10	
	PDG-CYL77V8 PDG-CYL77V8A PKG-CYL77V8 PKG-CYL77V8A		CYL77V8-7000018～CYL77V8-7000344 平成19年2月7日～平成19年8月8日	265	
	PDG-CYL77V8Z PKG-CYL77V8Z		CYL77V8Z-7000002～CYL77V8Z-7000011 平成19年4月2日～平成19年7月12日	10	
	PDG-CYM52V8		CYM52V8-7000001～CYM52V8-7000003 平成19年6月27日～平成19年7月7日	3	
	PDG-CYM77V8 PKG-CYM77V8		CYM77V8-7000003～CYM77V8-7000049 平成19年2月28日～平成19年8月8日	44	
	PJ-CYY51Q6J		CYY51Q6J-7000018～CYY51Q6J-7000020 平成19年2月24日～平成19年5月19日	3	
	PJ-CYY51V6J		CYY51V6J-7000100～CYY51V6J-7000119 平成19年2月8日～平成19年6月6日	20	
	PDG-CYY52V8		CYY52V8-7000001～CYY52V8-7000003 平成19年6月21日～平成19年7月20日	3	
	PJ-CYY77Q6J		CYY77Q6J-7000013～CYY77Q6J-7000016 平成19年3月8日～平成19年6月16日	4	
	PDG-CYY77Q8J		CYY77Q8J-7000001～CYY77Q8J-7000002 平成19年7月5日～平成19年7月27日	2	
	PJ-CYY77S6J		CYY77S6J-7000004～CYY77S6J-7000007 平成19年1月30日～平成19年3月10日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYY77V6J	ギガ	CYY77V6J-7000086～CYY77V6J-7000142 平成19年2月2日～平成19年7月17日	57	
	PDG-CYY77V8 PKG-CYY77V8		CYY77V8-7000004～CYY77V8-7000018 平成19年3月26日～平成19年8月9日	11	
	PDG-CYY77V8J PKG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000003～CYY77V8J-7000031 平成19年2月28日～平成19年8月3日	25	
	PJ-CYZ51Q6J		CYZ51Q6J-7000067～CYZ51Q6J-7000073 平成19年2月26日～平成19年5月25日	7	
	PJ-CYZ51S6J		CYZ51S6J-7000017～CYZ51S6J-7000019 平成19年1月31日～平成19年4月26日	3	
	PJ-CYZ51V6J		CYZ51V6J-7000012 平成19年3月22日	1	
	PDG-CYZ52V8		CYZ52V8-7000004～CYZ52V8-7000021 平成19年6月6日～平成19年8月2日	16	
	PJ-CYZ77Q6J		CYZ77Q6J-7000011～CYZ77Q6J-7000017 平成19年2月14日～平成19年6月15日	7	
	PDG-CYZ77Q8J		CYZ77Q8J-7000001～CYZ77Q8J-7000005 平成19年6月20日～平成19年7月25日	5	
	PJ-CYZ77S6J		CYZ77S6J-7000005～CYZ77S6J-7000006 平成19年2月1日～平成19年6月2日	2	
	PDG-CYZ77S8J		CYZ77S8J-7000001～CYZ77S8J-7000003 平成19年6月26日～平成19年7月20日	3	
	PDG-CYZ77V8 PKG-CYZ77V8		CYZ77V8-7000004～CYZ77V8-7000027 平成19年4月26日～平成19年8月3日	23	
			(計66型式)	(計1車種)	

(備考) 補用部品で販売した燃料タンクキャップは、別途自主改善をします。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。