

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年1月29日

リコール届出番号	2254	リコール開始日	平成21年1月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	非常口（非常口扉車外操作ハンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常口扉の車外操作ハンドルの強度が不足しているため、当該ハンドル操作時、ロック解除前にハンドルを引張ると折損するものがある。そのため、車外より扉を開けることができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハンドルを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	バスボディメーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2254のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-LV234L2	エルガ	LV234L2-7000149～LV234L2-7000156 平成20年2月1日～平成20年2月6日	8	
	PKG-LV234N2 PDG-LV234N2		LV234N2-7000025～LV234N2-7000250 平成19年10月24日～平成20年9月16日	15	
	PDG-LV234Q2		LV234Q2-7000005～LV234Q2-7000037 平成19年11月16日～平成20年5月29日	9	
	PDG-LR234J2	エルガミオ	LR234J2-7000387～LR234J2-7000388 平成20年9月12日～平成20年9月12日	2	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年10月24日～平成20年9月16日	(合計34台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。