

連絡先：自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室
 TEL：03-5253-8111（内線 42-353）
 URL：http://www.milt.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年2月27日

リコール届出番号	2270	リコール開始日	平成21年2月27日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 小谷 重遠 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	動力伝達装置（走行用油圧配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用油圧配管において、配管継手の強度が不足しているため、車体の振動等により配管継手に亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配管継手を対策品に交換するとともに、当該配管に配管固定金具を追加する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策実施車両：対策実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNO.2270のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神 鋼	YE1	SK100W	YE02-01004 ～ YE02-01967 平成元年6月8日～平成8年9月20日	216台	
	YE2		YE03-02001 ～ YE03-02251 平成8年10月5日～平成11年9月21日	135台	
コベルコ	YE02		YE03-02254 ～ YE03-02462 平成11年10月3日～平成16年8月22日	169台	
	EDR-YE04	SK125W	YE04-03002 ～ YE04-03163 平成18年5月19日～平成21年1月14日	156台	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成元年6月8日～平成21年1月14日	(計676台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】

平成20年4月18日付け「届出番号2101」のリコール届出において、改善措置の内容が不十分であったため、改善措置の内容及び対象範囲を見直し、再度届出を行うものです。