


改善箇所説明図 ③



改善の内容:

全車両、排気管と取り付けステーを対策品に交換する。

識別:

外観で識別できるので、特別な識別表示は行わない。