

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年4月2日

リコール届出番号	2290	リコール開始日	平成21年4月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サプライポンプを作動させるギヤ部において、ベアリングの潤滑方法及びベアリングケースの材質が不適切なため、ベアリングが損傷するものがある。そのため、サプライポンプのカップリング及びギヤが破損し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行不能並びに操舵力の増大に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ベアリングケース対策品に交換するとともに、カップリング及びギヤが破損しているものは新品と交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2290のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-CVR77F8	ギガ	CVR77F8-7000003～CVR77F8-7000010 平成19年7月18日～平成21年1月9日	8	
	PDG-CVR77H8		CVR77H8-7000001～CVR77H8-7000009 平成19年5月14日～平成20年11月21日	9	
	PDG-CVR77K8		CVR77K8-7000002～CVR77K8-7000015 平成19年6月12日～平成20年11月11日	14	
	PDG-CVR77N8		CVR77N8-7000001～CVR77N8-7000009 平成19年8月1日～平成20年12月22日	8	
	PDG-CVR77P8		CVR77P8-7000001～CVR77P8-7000012 平成19年4月27日～平成21年1月7日	12	
	PKG-CXE77X8 PDG-CXE77X8		CXE77X8-7000001～CXE77X8-7000201 平成19年3月21日～平成20年11月24日	201	
	PDG-CXG77P8		CXG77P8-7000003～CXG77P8-7000018 平成19年7月17日～平成21年1月14日	16	
	PKG-CXG77X8 PDG-CXG77X8		CXG77X8-7000002～CXG77X8-7000179 平成19年3月21日～平成21年1月28日	178	
	PDG-CXM77K8		CXM77K8-7000002～CXM77K8-7000069 平成19年2月28日～平成21年1月7日	68	
	PDG-CXM77N8		CXM77N8-7000001～CXM77N8-7000012 平成19年8月9日～平成20年12月24日	12	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-CXM77Q8	ギガ	CXM77Q8-7000001～CXM77Q8-7000008 平成19年8月10日～平成20年11月12日	8	
	PDG-CXM77R8		CXM77R8-7000001～CXM77R8-7000006 平成19年10月10日～平成20年7月19日	6	
	PKG-CXM77V8 PDG-CXM77V8		CXM77V8-7000001～CXM77V8-7000023 平成19年7月4日～平成20年12月25日	23	
	PDG-CXY77Q8J		CXY77Q8J-7000001～CXY77Q8J-7000022 平成19年6月13日～平成21年1月6日	22	
	PDG-CXY77S8J		CXY77S8J-7000001～CXY77S8J-7000015 平成19年5月14日～平成20年12月18日	15	
	PDG-CXY77V8J		CXY77V8J-7000001～CXY77V8J-7000087 平成19年6月7日～平成21年1月28日	86	
	PKG-CXZ77K8 PDG-CXZ77K8		CXZ77K8-7000005～CXZ77K8-7000953 平成19年2月7日～平成21年1月14日	949	
	PDG-CYE77P8		CYE77P8-7000001～CYE77P8-7000064 平成19年3月21日～平成21年1月20日	64	
	PDG-CYE77Y8		CYE77Y8-7000001～CYE77Y8-7000008 平成19年10月24日～平成20年12月8日	8	
	PKG-CYE77Y8Z PDG-CYE77Y8Z		CYE77Y8Z-7000003～CYE77Y8Z-7000021 平成19年7月13日～平成20年10月22日	19	
	PDG-CYG77P8		CYG77P8-7000003～CYG77P8-7000203 平成19年3月21日～平成21年1月29日	200	
	PDG-CYG77S8		CYG77S8-7000001～CYG77S8-7000005 平成19年6月19日～平成20年10月1日	5	
	PDG-CYG77Y8		CYG77Y8-7000002～CYG77Y8-7000009 平成19年11月28日～平成20年8月21日	8	
	PDG-CYG77Y8Z		CYG77Y8Z-7000001～CYG77Y8Z-7000002 平成20年3月6日～平成20年10月9日	2	
	PKG-CYH77W8 PDG-CYH77W8		CYH77W8-7000002～CYH77W8-7000095 平成19年2月28日～平成21年1月14日	93	
	PKG-CYJ77W8 PKG-CYJ77W8A PDG-CYJ77W8 PDG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7000012～CYJ77W8-7003671 平成19年2月21日～平成21年1月29日	3, 636	
	PKG-CYJ77W8L PDG-CYJ77W8L		CYJ77W8L-7000001～CYJ77W8L-7000024 平成19年5月11日～平成20年10月9日	24	
	PKG-CYJ77W8Z PDG-CYJ77W8Z		CYJ77W8Z-7000001～CYJ77W8Z-7000040 平成19年2月28日～平成20年10月2日	40	
	PKG-CYL77Q8 PDG-CYL77Q8		CYL77Q8-7000002～CYL77Q8-7000180 平成19年2月28日～平成21年1月28日	179	
	PKG-CYL77R8 PDG-CYL77R8		CYL77R8-7000001～CYL77R8-7000039 平成19年5月29日～平成20年11月12日	39	
	PKG-CYL77T8 PDG-CYL77T8		CYL77T8-7000001～CYL77T8-7000010 平成19年10月15日～平成20年9月23日	10	
	PKG-CYL77V8 PKG-CYL77V8A PDG-CYL77V8 PDG-CYL77V8A		CYL77V8-7000008～CYL77V8-7002992 平成19年2月7日～平成21年1月28日	2, 978	
	PKG-CYL77V8Z PDG-CYL77V8Z		CYL77V8Z-7000002～CYL77V8Z-7000082 平成19年4月2日～平成21年1月27日	80	
	PDG-CYM77P8		CYM77P8-7000003～CYM77P8-7000060 平成19年7月4日～平成21年1月28日	58	
PKG-CYM77Q8 PDG-CYM77Q8	CYM77Q8-7000002～CYM77Q8-7000135 平成19年2月28日～平成21年1月27日	134			
PKG-CYM77R8 PDG-CYM77R8	CYM77R8-7000001～CYM77R8-7000045 平成19年5月16日～平成20年11月25日	45			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-CYM77V8 PDG-CYM77V8	ギガ	CYM77V8-7000003～CYM77V8-7000290 平成19年2月28日～平成21年1月15日	288	
	PDG-CYM77V8Z		CYM77V8Z-7000001～CYM77V8Z-7000006 平成19年11月14日～平成21年1月23日	6	
	PKG-CYY77Q8J PDG-CYY77Q8J		CYY77Q8J-7000001～CYY77Q8J-7000024 平成19年7月5日～平成20年12月16日	24	
	PKG-CYY77S8J PDG-CYY77S8J		CYY77S8J-7000001～CYY77S8J-7000007 平成19年10月5日～平成20年11月12日	7	
	PKG-CYY77V8 PDG-CYY77V8		CYY77V8-7000002～CYY77V8-7000138 平成19年2月28日～平成21年1月27日	137	
	PKG-CYY77V8J PDG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000002～CYY77V8J-7000168 平成19年2月28日～平成21年1月27日	165	
	PKG-CYY77V8Z PDG-CYY77V8Z		CYY77V8Z-7000002～CYY77V8Z-7000008 平成19年7月14日～平成20年7月12日	7	
	PDG-CYZ77P8		CYZ77P8-7000002～CYZ77P8-7000010 平成19年6月9日～平成20年12月8日	9	
	PKG-CYZ77Q8 PDG-CYZ77Q8		CYZ77Q8-7000003～CYZ77Q8-7000138 平成19年2月28日～平成20年12月8日	136	
	PKG-CYZ77Q8J PDG-CYZ77Q8J		CYZ77Q8J-7000001～CYZ77Q8J-7000042 平成19年6月20日～平成20年11月20日	41	
	PDG-CYZ77S8		CYZ77S8-7000001～CYZ77S8-7000013 平成19年4月3日～平成20年12月9日	13	
	PDG-CYZ77S8J		CYZ77S8J-7000001～CYZ77S8J-7000015 平成19年6月26日～平成20年9月4日	15	
	PKG-CYZ77V8 PDG-CYZ77V8		CYZ77V8-7000004～CYZ77V8-7000207 平成19年4月26日～平成21年2月2日	204	
	PDG-CYZ77V8J		CYZ77V8J-7000001～CYZ77V8J-7000002 平成19年10月29日～平成19年12月25日	2	
	(計79型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年2月7日～平成21年2月2日	(合計10,311台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。