


改善箇所説明図



運転者席内部詳細

〔 前面ガラス又は側面ガラスに銘板（注意銘板等）を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。 〕

改善措置の内容

全車両、当該銘板を剥がし保安基準に適合する位置に貼り直す。

識別：外観上、銘板の有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。