

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年12月 3日

リコール届出番号	2420	リコール開始日	平成21年12月 4日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	原動機(ターボ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の可変ノズル付過給機において、過給機内部の構造が不適切なため、可変ノズルが戻り不良となり、タービン翼に高応力が発生するものがある。そのため、寿命が短くなり、タービン翼が破損し、そのまま使用を続けると、白煙の発生及び出力不足により、運行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該過給機の部品番号を確認し、該当するものは対策品と交換並びに制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	81件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2420のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FN1EWXA	日野 プロフィア	FN1EWX-10015～FN1EWX-10049	35	
	ADG-FN1EWXC		平成18年 2月10日～平成18年 5月29日		
	ADG-FN1EYYA		FN1EYY-10016～FN1EYY-10036	21	
	ADG-FN1EYYG		平成18年 2月 7日～平成18年 5月22日		
	ADG-FQ1ERYA		FQ1ERY-10015～FQ1ERY-10028	14	
			平成18年 2月 7日～平成18年 6月 1日		
	ADG-FQ1ETYA		FQ1ETY-10015～FQ1ETY-10022	8	
			平成18年 2月16日～平成18年 5月30日		
	ADG-FQ1EWYG		FQ1EWY-10015～FQ1EWY-10070	42	
	ADG-FQ1EWYJ		平成18年 2月 7日～平成18年 7月 7日		
	ADG-FR1EPYA		FR1EPY-10015～FR1EPY-10143	81	
			平成17年12月12日～平成18年 7月25日		
	ADG-FR1ESYA		FR1ESY-10015～FR1ESY-10026	12	
			平成18年 2月 7日～平成18年 6月 1日		
ADG-FR1EUYA	FR1EUY-10015～FR1EUY-10019	5			
	平成18年 3月13日～平成18年 5月10日				
ADG-FR1EVXA	FR1EVX-10015	1			
	平成18年 2月14日				
ADG-FR1EWXA	FR1EWX-10015～FR1EWX-10019	5			
	平成18年 2月13日～平成18年 5月31日				
ADG-FR1EXYA	FR1EXY-10016～FR1EXY-10695	645			
ADG-FR1EXYG	平成17年12月12日～平成18年 9月 8日				
ADG-FR1EXYJ					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FR1EZYG	日野 プロファイア	FR1EZY-10015～FR1EZY-10274	259	
	ADG-FR1EZYJ		平成18年 2月 6日～平成18年 6月 1日		
	ADG-FS1EKXA		FS1EKX-10016～FS1EKX-10258	243	
			平成18年 2月 6日～平成18年 6月 1日		
	ADG-FS1EMXA		FS1EMX-10015	1	
			平成18年 3月 1日		
	ADG-FS1EPYA		FS1EPY-10015～FS1EPY-10081	57	
			平成18年 2月 9日～平成18年 6月29日		
	ADG-FS1ERYA		FS1ERY-10015～FS1ERY-10083	69	
			平成18年 2月 7日～平成18年 5月31日		
	ADG-FS1ETYA		FS1ETY-10015～FS1ETY-10021	7	
			平成18年 2月 8日～平成18年 5月 9日		
	ADG-FS1EUYA		FS1EUY-10015～FS1EUY-10018	4	
			平成18年 4月 5日～平成18年 5月30日		
	ADG-FS1EWYA		FS1EWY-10015～FS1EWY-10140	105	
	ADG-FS1EWYG		平成18年 2月 6日～平成18年 6月12日		
	ADG-FS1EZYA		FS1EZY-10015～FS1EZY-10069	55	
	ADG-FS1EZYG		平成18年 2月 7日～平成18年 5月31日		
	ADG-FS1EZYJ				
	ADG-FW1EAXG		FW1EAX-10015	1	
			平成18年 2月10日		
	ADG-FW1EBYG		FW1EBY-10015～FW1EBY-10032	18	
	ADG-FW1EBYJ		平成18年 2月21日～平成18年 6月 1日		
	ADG-FW1ETYA		FW1ETY-10015～FW1ETY-10019	5	
			平成18年 2月22日～平成18年 4月17日		
	ADG-FW1EWYA		FW1EWY-10015～FW1EWY-10039	25	
			平成18年 2月 6日～平成18年 5月26日		
ADG-FW1EXXG	FW1EXX-10015～FW1EXX-10023	9			
	平成18年 2月 9日～平成18年 5月31日				
ADG-FW1EXYG	FW1EXY-10016～FW1EXY-10742	694			
ADG-FW1EXYJ	平成17年12月12日～平成18年 6月 8日				
ADG-FW1EYYG	FW1EYY-10015～FW1EYY-10042	28			
ADG-FW1EYYJ	平成18年 2月 7日～平成18年 5月29日				
ADG-FW1EYZG	FW1EYZ-10015～FW1EYZ-10019	5			
ADG-FW1EYZJ	平成18年 2月23日～平成18年 5月26日				
ADG-FW1EZXG	FW1EZX-10015～FW1EZX-10032	18			
	平成18年 2月13日～平成18年 5月18日				
ADG-FW1EZYG	FW1EZY-10015～FW1EZY-10096	78			
ADG-FW1EZYJ	平成18年 2月 6日～平成18年 6月15日				
ADG-SH1EDXG	SH1EDX-10016～SH1EDX-10874	581			
ADG-SH1EDXJ	平成18年 2月 6日～平成18年 7月 7日				
ADG-SH1EFXG	SH1EFX-10015～SH1EFX-10033	19			
	平成18年 2月13日～平成18年 5月19日				
ADG-SH1EGXG	SH1EGX-10015～SH1EGX-10094	80			
ADG-SH1EGXJ	平成18年 2月 8日～平成18年 5月31日				
ADG-SS1EKXA	SS1EKX-10016～SS1EKX-10129	114			
	平成18年 2月 7日～平成18年 6月 6日				
	(計 50 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年12月12日～平成18年 9月 8日	(計 3,344 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。