連絡先自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室TEL 03-5253-8111内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年12月17日

リコール届出番号	2 4 4 3	リコール開始日	平成 21 年 12 月 18 日			
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス 取締役社長 アルバート・		い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230			
不具合の部位(部品名)	走行装置(後々軸アクスルハウジング)					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 後2軸大型トラックの後々軸(非駆動軸)アクスルハウジングの製造が不適切なため、当該溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使見を続けると、最悪の場合、当該アクスルハウジングが折損し、ブレーキの過熱をタイヤとフレームの接触が生じて、火災に至るおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、当該アクスルハウジングの製造番号を確認し、該当するものは内側溶接部 の点検を行い、不具合の認められるものは良品と交換する。					
不 具 合 件 数	2 件	事故の有無	火災2件			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	・自動車分解整備事業者: ・改善実施済車には、運転	: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に のステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二二	KL-FU50JNY 改	ふそう	FU50JNY 改-520185~FU50JNY 改-520322 平成 13 年 10 月 30 日~平成 14 年 10 月 23 日	6	
	KL-FU50JTZ		FU50JTZ-520132~FU50JTZ-520195 平成 13 年 3 月 5 日~平成 14 年 1 月 31 日	63	
	KL-FU50JTZ 改		FU50JTZ 改-520165 平成 13 年 10 月 22 日	1	
	KL-FU50JUZ		FU50JUZ-520001~FU50JUZ-520797 平成 13 年 3 月 6 日~平成 14 年 2 月 8 日	229	
	KL-FU50JUZ 改		FU50JUZ 改-520555~FU50JUZ 改-520898 平成 13 年 1 月 19 日~平成 14 年 7 月 4 日	6	
	KL-FU50KTZ		FU50KTZ-520003~FU50KTZ-520020 平成 13 年 3 月 21 日~平成 13 年 12 月 14 日	5	
	KL-FU50MTZ		FU50MTZ-520033~FU50MTZ-520050 平成 13 年 3 月 16 日~平成 14 年 1 月 29 日	18	
	KL-FU50MUZ		FU50MUZ-520001~FU50MUZ-520188 平成 13 年 3 月 1 日~平成 14 年 2 月 1 日	90	
	KL-FU50MUZ 改		FU50MUZ 改-520161 平成 13 年 10 月 10 日	1	
	KL-FU54JTZ		FU54JTZ-520021~FU54JTZ-520066 平成 13 年 3 月 16 日~平成 14 年 1 月 31 日	46	
	KL-FU54JUY		FU54JUY-520132~FU54JUY-520234 平成 13 年 3 月 1 日~平成 14 年 1 月 31 日	103	
	KL-FU54JUZ		FU54JUZ-520001~FU54JUZ-521763 平成 13 年 3 月 1 日~平成 14 年 2 月 1 日	884	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二类	KL-FU54JYZ	ふそう	FU54JYZ-520017~FU54JYZ-520064 平成 13 年 3 月 9 日~平成 14 年 1 月 9 日	48	
	KL-FU54MUZ		FU54MUZ-520018~FU54MUZ-520043 平成 13 年 3 月 14 日~平成 14 年 1 月 22 日	26	
	KL-FU55JUZ		FU55JUZ-520001~FU55JUZ-520376 平成 13 年 3 月 2 日~平成 14 年 1 月 31 日	120	
	KL-FU55JYZ		FU55JYZ-520002~FU55JYZ-520019 平成 13 年 4 月 26 日~平成 14 年 1 月 22 日	18	
	(計 16 型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 1 月 19 日~平成 14 年 10 月 23 日	(計1,664台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。