

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年6月30日

リコール届出番号	2565	リコール開始日	平成22年7月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)内のガス発生剤組付け作業が不適切なため、ガス発生剤の装填量が不足しているものがある。そのため、車両の振動でガス発生剤が粉状となり、エアバッグが展開するとインフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車解体業者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2565のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TA-AZ10	キューブ	AZ10-181045~AZ10-284118 平成12年8月23日~平成13年11月27日	23,953	
	TA-ANZ10		ANZ10-020001~ANZ10-033605 平成12年8月23日~平成13年8月28日	3,703	
	TA-NT30	エクストレイル	NT30-000001~NT30-028226 平成12年10月23日~平成13年5月31日	7,120	
	TA-T30		T30-000001~T30-002580 平成12年10月23日~平成13年4月2日	886	
	GH-PNT30		PNT30-000001~PNT30-001522 平成12年11月24日~平成13年4月3日	50	
	GF-A33	セフィーロ	A33-070586~A33-071259 平成13年1月25日~平成13年2月21日	123	
	GF-PA33		PA33-560063~PA33-562318 平成13年1月26日~平成13年8月30日	39	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	TA-RM12	リバティ	RM12-013186～RM12-013527 平成13年8月25日～平成13年8月27日	40	
	TA-RNM12		RNM12-001932～RNM12-001945 平成13年8月25日～平成13年8月27日	4	
	TA-FG10	ブルーバード シルフィ	FG10-010753～FG10-012989 平成13年6月1日～平成13年8月28日	15	
	UA-QG10		QG10-022862～QG10-027696 平成13年6月1日～平成13年8月28日	6	
	TA-QNG10		QNG10-002416～QNG10-002876 平成13年6月1日～平成13年8月28日	3	
	GH-TG10		TG10-005054 平成13年8月28日	1	
	GE-DQGE25		キャラバン	DQGE25-000434～DQGE25-000468 平成13年8月25日～平成13年9月6日	5
	KG-DWGE25	DWGE25-000138 平成13年8月27日		1	
	KG-DWMGE25	DWMGE25-000234～DWMGE25-000246 平成13年8月24日～平成13年8月30日		2	
	GE-CQGE25	CQGE25-000385～CQGE25-000418 平成13年8月24日～平成13年9月1日		3	
	KG-CWGE25	CWGE25-000569 平成13年8月27日		1	
	KG-CWMGE25	CWMGE25-000408 平成13年9月6日		1	
	GE-VPE25	VPE25-000021～VPE25-001918 平成13年5月11日～平成13年8月30日		4	
	KG-VWE25	VWE25-002973 平成13年8月24日		1	
KG-VWME25	VWME25-000014～VWME25-001701 平成13年5月11日～平成13年9月1日	3			
	(計 22 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月23日～平成13年11月27日	(計 35,964 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。