



被災箇所的位置 ・ 気象概要



豪雨による被災状況

一般県道 雨畑大島線は、山梨県南巨摩郡早川町内に位置する道路で、同町雨畑地区にとって唯一の生活道路となっています。


5月23日から24日の豪雨によって、翌25日に雨畑ダム湖畔沿いの道路法面が崩落(幅約30m、高さ約50m)し、それに伴って全面通行止めになったことから、雨畑地区住民 83戸・160人が孤立する事態が発生しました。

このため、山梨県では、5月26日から早川町等と連携して孤立解消を図る措置を講じるとともに、応急工事を実施し、5月31日に仮道(片側通行)を確保しました。

法面崩落状況



法面崩落状況



緊急対応(ボート輸送)




仮道(応急工事)



道路災害関連事業の概要

崩落が発生した箇所において、吹付法砕工と鉄筋挿入工等により道路法面を補強し、再度災害を防止します。

【平面図】



【標準横断面図】

