

国道246号(静岡県駿東郡小山町)の通行止めについて

位置図



9月10日16:00現在



城山トンネル東坑口土砂崩落状況(9月9日撮影)



発生直後(9月9日)



復旧状況(9月10日)