



7月梅雨前線豪雨 気象概況

位置図




降雨状況



梅雨前線豪雨により、7月3日に134mmの時間雨量を記録。

7月梅雨前線豪雨による被害状況


7月3日に134mmの時間雨量があった影響で、一級河川大淀川水系庄内川が溢水氾濫し、特に被害の大きい都城市美川町では39戸の浸水被害が発生した。



河川等災害関連事業の概要

河川等災害関連事業により庄内川の河道断面の拡幅、障害物(堰)の除去等を実施。

平面図



標準横断面図

