

ベトナム中部における洪水被害について

1. 概要

- 2010年10月1日～5日まで断続的に降り続いた大雨により洪水が発生¹⁾
- 10月6日に雨はやみ水位はさがりはじめた。²⁾

2. 被災地

ベトナム中部（クアンビン省、ハティン省 ほか）¹⁾



ベトナム社会主義共和国

3. 被災状況（10/11 18:00 時点）

- 死者数：66名、行方不明者数：18名^{3)※}
- 最大被災地はクアンビン省（死者45名）。³⁾
- 地すべり及び洪水の影響により国道1、9号、ホーチミン高速道路が寸断。¹⁾

※死者数等は報道により異なる。



洪水被害の様子¹⁾

【出典】

1) <http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21475/>

2) <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/JDUN-89Z8QV?OpenDocument&rc=3&cc=vnm>

3) <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-8A6NKW?OpenDocument&rc=3&cc=vnm>