




## 改善箇所説明図



ブレーキホース



ライダーシート

ラバーパッド

注：  は追加する部品を示す

### 基準不適合発生箇所

ライダーシート下部にあるブレーキホースにおいて、当該シート裏面とブレーキホースの隙間が少ないため、走行振動等により当該シート裏面とブレーキホースが接触する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキホースが損傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ライダーシート裏面にラバーパッドを追加する。ブレーキホースに損傷が認められる場合は、ブレーキホースを交換する。