

連絡先 :自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL :03-5253-8111 内線42354
 アドレス :http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 23年8月11日

リコール届出番号	2794	リコール開始日	平成23年8月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫		問合せ先: 品質保証本部 TEL :03-5561-2686
不具合の部位(部品名)	アクセルペダル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルペダルにおいて、アクセル開度センサ内部部品の構造が不適切なため、アクセルペダルを踏み込んでも、踏み込み量に応じたアクセル開度信号が出力されない場合や、アイドルリング位置検出スイッチがアイドル位置を検出したままの場合がある。そのため、アクセルペダルの踏み込み量に応じた加速が得られないおそれや、車両が走行しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダルを対策品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(No.2794)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M190	-	M190-807005 ~ M190-811541 平成14年9月30日 ~ 平成17年12月23日	642	
小松	ZAF-M190T	-	M190-811550 ~ M190-813459 平成17年12月26日 ~ 平成18年12月21日	178	
小松	M193	-	M193-814012 ~ M193-815578 平成15年10月2日 ~ 平成17年12月16日	85	
小松	ZAF-M193T	-	M193-815589 ~ M193-818992 平成17年12月27日 ~ 平成22年12月15日	174	
小松	ZAF-SM236	FB09H,FB10,FB14,FB15,FB15HB	M236-830002 ~ M236-841168 平成18年8月24日 ~ 平成23年5月30日	933	
コマツ	ZAF-SM236K	FB09H,FB10,FB14,FB15,FB15HB	M236-841186 ~ M236-841338 平成23年6月6日 ~ 平成23年6月23日	19	
小松	ZAF-SM237	FB18,FB18HB,FB20A,FB20AHB	M237-830195 ~ M237-841160 平成19年1月25日 ~ 平成23年5月27日	214	
コマツ	ZAF-SM237K	FB18,FB20A,FB20AHB	M237-841244 ~ M237-841340 平成23年6月8日 ~ 平成23年6月23日	4	
小松	ZAF-M238	FB09ML,FB10ML,FB13ML	M238-825002 ~ M238-827539 平成18年12月18日 ~ 平成23年5月27日	51	
小松	ZAF-M239	FB15ML	M239-825244 ~ M239-827602 平成19年4月17日 ~ 平成23年4月21日	81	
コマツ	ZAF-M239K	FB15ML	M239-827683 ~ M239-827688 平成23年6月20日 ~ 平成23年6月24日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
小松	ZAF-SM243	FB15G,FB18G, FB20AG	M243-830438 ~ M243-838821 平成19年3月5日～平成22年3月18日	9	
コマツ	ZAF-M254	FB25HB	M254-818049 ~ M254-819268 平成20年12月22日～平成23年6月15日	17	
小松	M191	-	M191-809501 平成16年10月14日	1	
小松	M194	-	M194-814796 ~ M194-815342 平成16年12月10日～平成17年9月6日	4	
小松	ZAF-M194T	-	M194-815705～M194-818865 平成18年2月20日～平成22年8月27日	3	
小松	M195	-	M195-814392 平成16年5月14日	1	
小松	ZAF-M195T	-	M195-816678～M195-817755 平成19年6月1日～平成20年9月1日	3	
小松	ZAF-M237	FB20A	M237-830525 平成19年3月12日	1	
	(計19型式)	(計17車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年9月30日～平成23年6月24日	(計2422台)	

(備考) 本届出は、平成22年11月9日付け「届出番号2647」にてコマツユーティリティ(株)(平成23年4月1日付けで(株)小松製作所に吸収合併)が届出を行ったものであるが、改善措置部品に不具合があったため、再度対策を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。