

農 業・林 業 関 係

奄美北部豪雨災害の主な被害状況等について

(平成24年1月6日現在)

1 農業関係 被害額は、19,871千円

主な品目	被害地域	被害の状況	被害額等	
			面積, 頭数	被害額
タンカン	龍郷町	土砂流入・流出等による果実及び樹体被害	5.1 ha	7,758 千円
マンゴー	龍郷町	ハウス内への泥流入による樹体被害	0.3	704
肉用牛	龍郷町	畜舎内流水による肉用牛の死亡 成牛 3頭 子牛 10頭	13 頭	5,310

(注)

* さとうきびは新植夏植ほ場の一部で、表土流失や苗埋没。

* 生育初期の抑制かぼちゃの一部が表土流失。

2 耕地関係

農地埋没	施設		合計	被害額	備考
	農道	用排水路			
か所 53	か所 36	か所 21	か所 110	百万円 227	奄美市92, 龍郷町18

* 上記のうち、農地30か所、施設10か所について、災害復旧事業(国庫補助)で対応

3 林業関係

(1) 治山

山腹崩壊	被害額	備考
か所 5	百万円 105	奄美市1, 龍郷町4

* 上記のうち、龍郷町浦地区の老人ホーム「愛寿園」の裏の山腹崩壊については、「災害関連緊急治山事業」で対応することで林野庁と協議済み(10/18)。

(2) 林道

被害路線	被害箇所	被害額	備考
路線 1	か所 1	百万円 3	奄美市1

保健福祉関係

奄美北部豪雨災害の主な被害状況等について

平成24年1月6日現在

1 社会福祉施設、医療機関等の被災状況 (単位：千円)

施設名	被害内容	被害額
養護老人ホーム 愛寿園	床上浸水	1,957
喜瀬へき地保育所	床上浸水	400
戸口へき地保育所	床上浸水	150
知的障害児施設 希望の星学園	設備故障	709

※ 床上浸水の3施設については、再開済。
設備故障の施設についても、修繕済。

2 被災者に対する健康対策の支援

ア 健康チェック (9月29日・30日実施)

保健所保健師を派遣し、龍郷町及び管内市町村と連携協力しながら被災者のメンタルケアを含めた健康チェックを戸口地区・浦地区を重点に実施した。

イ PTSD対策 (11月11日及び13日に戸訪問を実施)

- ・ 146世帯のうち96世帯について面接調査。
- ・ SQD (スクリーニング質問票) の回収
- ・ フォロー検討会 (11月29日実施)、結果12人は継続支援

3 災害ごみ対策

- ・ 奄美市、龍郷町では、被災集落ごとに集積場所を定めるなど処理方法を決定し、分別した災害ごみを順次名瀬クリーンセンターに搬送。搬入した災害ごみは、約492ト。

なお、奄美市2か所、龍郷町7か所に設けられた災害ごみの集積場所は、廃家電を含めての搬出を11月24日までに終了。

文 教 關 係

奄美北部豪雨災害による主な被害状況等について

1 教育関係被害状況

(1) 人的被害（1月6日現在）

- ・被害なし
- ・公民館等に避難している児童生徒なし

(2) 物的被害（1月6日現在）

種 類	施設数	内訳及び主な被害内容
学 校 施 設	5	小3, 中1, 高1 床上浸水, 漏電, 崩土
学校給食施設	1	中1, 床上浸水 備品等被災
社会教育施設	1	公民館1 床上浸水, 塀の破損
社会体育施設	2	グラウンド 土砂流入
		テニスコート 土砂流入
文 化 財	—	
計	9	

※ 学校施設については、授業に支障はなく、給食も平常どおり実施。

2 臨時休業等の状況

期 日	9 / 2 6	9 / 2 7
臨時休業	2 (小2, 中0)	—
始業時刻遅延	1 (小1, 中0)	—
授業打ち切り	4 (小4, 中0)	—

※ 9月27日以降は平常どおり

3 今後の対応

- ・被害にあった児童生徒の心のケアに努める。

(3) 奄美地方南部の大雨による被害状況資料(平成23年11月2日)

奄美大島南部の大雨による被害状況資料
(平成23年11月2日)

平成24年1月19日


鹿 児 島 県
大 島 支 庁

奄美大島南部における大雨について

1 大雨の概要(気象庁・県調べ)

奄美大島付近では、高気圧周辺からの湿った空気の流入により大気の状態が非常に不安定になったため、11月2日朝から猛烈な雨となり、奄美市付近では7時及び9時に、瀬戸内町付近では、8時及び9時までの1時間に解析雨量で120ミリ以上の猛烈な雨(記録的短時間大雨情報)となったほか、瀬戸内町古仁屋では、9時8分までの1時間に143.5ミリを観測し、名瀬測候所における1時間降水量の観測史上1位となる記録的な大雨となった。

瀬戸内町古仁屋地域気象観測所(アメダス)での雨量データ(気象庁雨量計)



2 主な被害状況 (県・市町村・関係機関等調べ)


区分	ピーク時	備考
(1) 人的被害	●死者 0名	
(2) 住家等被害	<ul style="list-style-type: none"> ●全壊 奄美市 0棟, 瀬戸内町 146棟 計 146棟 ●半壊 奄美市 0棟, 瀬戸内町 146棟 計 146棟 ●一部損壊 奄美市 15棟, 瀬戸内町 88棟 計 103棟 ●床上浸水 奄美市 64棟, 瀬戸内町 401棟 計 465棟 ●床下浸水 奄美市 64棟, 瀬戸内町 401棟 計 465棟 	
(3) 国道・県道の通行規制状況	●全面通行止め 26箇所	→0箇所
(4) 避難指示・勧告等	<ul style="list-style-type: none"> ●発令箇所 1地区・地域 ●対象世帯数 5,491世帯 ●対象者数 9,992人 ●実避難者数 160人 <p>※実避難者数には、自主避難者数を含む。</p>	11/2 午後8:00で瀬戸内町全域の勧告を解除 →0人
(5) ライフライン	<ul style="list-style-type: none"> ●停電 1,200戸 ●NTT(加入電話) 90回線 ●携帯電話不通 4基地局 ●断水 744世帯 	→11/3 18時頃復旧済 →11/6 14時頃復旧済 →11/4 15時頃復旧済 →11/6 18時頃復旧済
(6) 公共施設等被害	約25億5百万円	→H23.12.7現在
① 土木関係	<ul style="list-style-type: none"> ●河川(公共) 27箇所 156百万円 ●道路(公共) 50箇所 976百万円 ●港湾(公共) 1箇所 67百万円 ●公園(公共) 1箇所 27百万円 	
② 農業関係	<ul style="list-style-type: none"> ●施設 2件 0.7百万円 ●農作物 約20百万円 ●耕地 11件 約93百万円 	
③ 林務関係	●治山・林道等 47箇所・約664百万円	→*47箇所832百万円
④ 水産関係	<ul style="list-style-type: none"> ●養殖施設 2件 160百万円 ●漁業非共同利用施設等 1件 26百万円 ●その他水産関係被害 4件 50百万円 	(水産関係被害全体) →*5件 236百万円
⑤ 保健福祉関係	●保健医療施設等 3件 約69百万円	
⑥ 商工・観光関係	<ul style="list-style-type: none"> ●店舗・建物等 2件 100百万円 ●機械設備等 22件 16百万円 ●商品・製品等 4件 9百万円 	
⑦ 文教関係	●小中高校等 15件 約71百万円	

*については、H24.1.6時点の数字である。

土 木 関 係

奄美大島：11/2～の豪雨通行規制状況

全面通行止め
26箇所



小湊瀬戸線
奄美市名瀬瀬戸地内

小湊瀬戸線
奄美市名瀬西中勝地内

国道58号
奄美市住用町和瀬地内

国道58号
奄美市住用町東城地内

国道58号
奄美市住用町西中勝地内

国道58号
奄美市住用町石原地内

国道58号
瀬戸内町古仁屋地内

(一) 蘇刈古仁屋線
瀬戸内町蘇刈2地内

(一) 蘇刈古仁屋線
瀬戸内町蘇刈地内

(一) 蘇刈古仁屋線
瀬戸内町蘇刈1地内

(一) 蘇刈古仁屋線
瀬戸内町清水地内

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町安脚場地内

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町生間～諸敷地内

国道58号
奄美市住用町城地内

国道58号
瀬戸内町勝浦～役勝地内

国道58号
瀬戸内町阿木名地内

(主) 名瀬瀬戸内線
瀬戸内町久根津地内

(主) 名瀬瀬戸内線
瀬戸内町手安地内

(主) 名瀬瀬戸内線
瀬戸内町大湊地内

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町瀬武～薩川

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町実久～薩川

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町木志～瀬武

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町赤崎地内

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町木志地内

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町巻1地内

(一) 安脚場実久線
瀬戸内町巻2地内