



奄美大島南部豪雨 県管理道路 代表被災箇所



そ か る

一般県道 蘇刈古仁屋線 被災状況1

場所：瀬戸内町嘉鉄地内



撮影日：平成23年11月3,4日

蘇刈
至

→

そ か る

一般県道 薮刈古仁屋線 被災状況2

場所：瀬戸内町薮刈地内

撮影日：平成23年11月3,4日

