



位置図




降雨状況



雨量観測値



7月27日から30日にかけての累計雨量で432mmを記録した。



平成23年7月福島豪雨により、一級河川信濃川水系牧川が越水氾濫し、五泉市中野橋地区で45戸の浸水被害が生じた。



笹野町地区の被災状況




中野橋地区の被災状況



上野地区の被災状況



河川等災害復旧助成事業により牧川の河道断面の拡幅、護岸の築造、橋梁の架替等を実施



標準横断面図

