




降雨状況



雨量観測値




短時間の局地的豪雨により、7月29日に時間雨量120mmを記録した。

平成23年7月新潟・福島豪雨による被害状況

【田川】

平成23年7月新潟・福島豪雨により、一級河川信濃川水系田川及び支川晒川が溢水氾濫し、十日町市川原地区他で103戸の浸水被害が生じた。



(護岸決壊・住宅被害状況)

(河道閉塞・溢水被害状況)


河川等災害復旧助成事業により田川及び支川晒川の通水断面の確保、護岸の築造、橋梁架け替え等を実施

田川災害復旧助成事業 L = 1,250m

通水断面の確保（掘削）、護岸の築造、橋梁架け替え他



標準横断面図
(田川本川工区)



標準横断面図
(支川晒川工区)

