


位置図




降雨状況



雨量観測値

浅草岳観測所



7月29日に時間雨量78mmを記録し、累加雨量は802mmに達した。



平成23年7月新潟・福島豪雨による被害状況

【破間川】

平成23年7月福島豪雨により、一級河川信濃川水系破間川が溢水・破堤氾濫し、魚沼市長堀新田地区および横瀬地区で69戸（住家・非住家合計）の浸水被害が生じた。




一般被害の状況

人的被害(名)			浸水面積(ha)			住家(戸)			非住家(戸)				
死者	重傷	軽傷	宅地	農地	計	床上	床下	計	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	計
0	1	2	2	12	14	9	12	21	2	1	2	43	48

(新潟県調べ)



河川等災害関連事業により破間川の通水断面の確保、河道拡幅（引堤）等を実施



< 標準横断面図 >

【護岸被災区間 A-A】



【河道拡幅(引堤)区間 B-B】

